

Documentazione fotografica



Prospetto principale edificio



Particolare delle canalette esterne del nuovo impianto elettrico e di uno dei capochiave dei tiranti inseriti per il rafforzamento antisismico.



Miglioramento sismico: cordolo tirante in acciaio di estradosso



Tirante inserito per l'intervento di miglioramento sismico



Particolare della nuova pavimentazione



Pannelli del nuovo impianto fotovoltaico installati sulla copertura