



Allegato B alla Convenzione: Scheda 7

Provincia di Ancona

S.P. 424 "PERGOLESE"

(ex S.S. 424 "PERGOLESE")

Sopralluogo Gruppo di Lavoro Regione Marche

Maggio 2016

Revisionata con ANAS Compartimento della viabilità per le Marche e Provincia di Ancona

Gennaio 2017





Scheda tecnico - Amministrativa

A) ANAGRAFICA e CARATTERISTICHE DELLA STRADA

1. ANAGRAFICA

S.P. 424 "PERGOLESE"

2. DATI GEOGRAFICI

Capisaldi di itinerario

Il tratto di strada interessato è compreso nel tracciato della S.P. 424 "della Val Cesano", di competenza della Provincia di Pesaro, dal km 05+555 (vedi foto allegate) al km 08 +600.

Estesa km 03+045

Centri abitati

Il tratto di strada attraversa il centro abitato di Ponte Rio, dove ha inizio, dal Km 05+600 al Km 07+040.

3. DESCRIZIONE DELLA STRADA

La strada si presenta in gran parte in condizioni sufficienti in quanto il manto stradale risulta datato e con qualche lesione longitudinale e trasversale.

Sul tracciato stradale insiste una rotatoria al Km 08+350 circa con torre faro, gestita dalla Provincia di Ancona.

Su indicazioni del funzionario della Viabilità della Provincia di Ancona, si evidenzia che nell'ambito delle rotatorie le competenze vengono trasferite per quanto riguarda la corona rotatoria, relative pertinenze e l'isola centrale, ovvero al limite della striscia di arresto delle isole divisionali degli innesti stradali, non oggetto di trasferimento.

Carreggiate

Unica carreggiata con una corsia per ogni senso di marcia Larghezza media della carreggiata m. 6,25.

Pavimentazione

Stato della pavimentazione (vedi scheda e foto allegate)





Segnaletica verticale ed orizzontale

La segnaletica verticale si può considerare sufficiente, quella orizzontale scarsa e quella marginale quasi inesistente.

• Opere d'arte (ponti maggiore >6,00)

Vedi scheda allegata.

Beni immobili

Non sono presenti beni immobili.

ALLEGATI:

- Scheda rilevamento;
- Corografie;
- Allegato 1 Pavimentazione;
- Allegato 2 Opere d'arte.

ANAGRAFICA: SP 424 "PERGOLESE"

CAPI SALDI DI ITINERARIO: DAL KM 05+555 FRAZ. PONTE RIO, AL KM 08+600 DIREZIONE SAN LORENZO IN CAMPO

PROGR. INIZIALE

KM 05+555

PROGR. FINALE

kM 08+600

ESTESA KM 03+045

PAVIMENTAZIONE

	B 114	A1120	GIUDIZIO				LATO	ANNOTAZIONI/FOTO
N°	Dal Km	Al Km	Buono	Discreto	Sufficiente	Scarso	(dx/sx)	ANNOTAZIONI/FOTO
î	05+555	08+600			Х			Manto stradale datato con lesioni longutudinali e trasversali.

NOTE: VEDI ALLEGATO 1

SEGNALETICA VERTICALE

NO	D-11/	A1 1/		GIU	DIZIO		LATO (dx/sx)	ANNOTAZIONI/FOTO
N°	Dal Km	Al Km	Buono	Discreto	Sufficiente	Scarso		
1	05+555	08+600			Х		Dx/Sx	Segnaletica datata da sostituire
		805						

NOTE:

SEGNALETICA ORIZZONTALE E MARGINALE

	D 11/	A1 1/		GIU	DIZIO		LATO	ANNOTAZIONI/FOTO
Ν°	Dal Km	Al Km	Buono	Discreto	Sufficiente	Scarso	(dx/sx)	
1	05+555	08+600				Χ		Segnaletica orizzontale da ripassare, marginale quasi inesistente.
								E .

NOTE: Ad eccezione delle ultime rotatorie e della variante di San Lorenzo in Campo.

OPERE D'ARTE (GALLERIE, PONTI E SOVRAPPASSI, SOTTOPASSI, VIADOTTI)

N°	DI.V	Dal Km Al Km	LATO	ANNOTAZIONI/FOTO				
N°	Dal Km	AIKM	Buono	Discreto	Sufficiente	Scarso	(dx/sx)	ANNOTAZIONI/TOTO
1	05+559	05+567						Vedi allegato 2
							9	

NOTE: Considerata la presenza della fitta vegetazione al momento del sopralluogo, non è stato possibile verificare lo stato di conservazione delle strutture.

OPERE IDRAULICHE - REGIMENTAZIONE IDRAULICA

.10	D. I.K.	A1 V	GIUDIZIO				LATO	ANNOTAZIONI/FOTO
N°	Dal Km Al Km Buono Discreto Sufficiente Scarso ((dx/sx)	ANNOTATION/TOTO					
1	05+555	08+600				Х	Dx/Sx	Fossi di guardia, attraversamenti stradali e canalizzazioni sui margini stradali, da rivedere e ripulire.

NOTE:

CASE CANTONIERE

N°	Losse	TIPOL	OGIA	LATO (dx/sx)	ANNOTAZIONI/FOTO
	km	Abitazione	Deposito		
T	Intero tratto		120		Non sono presenti case cantoniere
NOTE:					8)

DISPOSITIVI DI RITENUTA

N10	19410 V 194000	TATLIA	GIUDIZIO				LATO	ANNOTATIONI (FOTO (
N°	Dal Km	AIKM	Al Km Buono Discreto Sufficiente Scarso (dx/sx)	ANNOTAZIONI/FOTO (materiale e tipo)				
1	05+559	05+567					DX/SX	In corrispondenza del ponte
NOTE:								

PISTE CICLABILI

***	D. I.V.	ALV	GIUDIZIO				LATO	A NINOTA ZIONI (FOTO
N° Dal Km	Al Km	Buono	Discreto	Sufficiente	Scarso	(dx/sx)	ANNOTAZIONI/FOTO	
ĵ	05+555	08+600						Non sono presenti piste ciclabili
6)								
NOTE:				er				±

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

	(NOTE 1000)		GIUDIZIO				LATO	ANNOTATION!/FOTO
N°	Dal Km	Al Km	Buono	Discreto	Sufficiente	Scarso	(dx/sx)	ANNOTAZIONI/FOTO
Ī	05+555	08+600						Torre faro rotatoria tra la S.P. 18 e la S.P. 424 al Km 08+350.
NOTE:	W.							- C





S.P. n. 424 "PERGOLESE"

COROGRAFIE

COROGRAFIA (FUORI SCALA)







S.P. n. 424 "PERGOLESE"

Allegato 1 PAVIMENTAZIONE



01 - Km 05+555 SP 424 - PONTE Frazione Ponte ...



02 - Km 06+000 SP 424.jpg



03 - Km 08+350 Rotatoria.jpg



04 - Km 08+600 - Fine.jpg





S.P. n. 424 "PERGOLESE"

Allegato 2 OPERE D'ARTE

ALLEGATO 2 - ELENCO PONTI/VIADOTTI/CAVALCAVIA S.P. 424 "PERGOLESE"

Progr. Iniz.	Estensione	Tipo struttura interferita	Larghezza carreggiata (m)	
05+559	8.70	Torrente	6.59	

