



Provincia di Macerata

Prot.n. 0021097-26/07/2017-P



Macerata, li 26.7.2017

Alla Regione Marchesi  
c.a. Arch. Nardo Goffi  
Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e  
Assetto del Territorio  
Via Palestro, 19  
60122 ANCONA

**OGGETTO:** Convenzione per il trasferimento della proprietà delle strade denominate "ex ANAS" e relativi beni strumentali dalla Provincia di Macerata alla Regione Marche.  
**Integrazione dello stato di consistenza.**

In occasione della sottoscrizione delle schede di sopralluogo per la viabilità in oggetto e parte integrante dello stato di consistenza, redatte nei mesi di maggio e giugno 2016 dal Gruppo di Lavoro della Regione Marche e revisionate nel mese di ottobre 2016 dall'ANAS compartimento viabilità per le Marche, si precisa quanto segue:

- la sottoscrizione delle schede da parte della Provincia di Macerata è riferita soltanto alla documentazione relativa ai tratti stradali specificati negli elenchi allegati alla nota prot. 817770 del 17.11.2016 della Regione Marche. La Provincia non ha competenza per i restanti tratti urbani inclusi nelle schede, essendo gli stessi di esclusiva competenza dei comuni;
- dalla data di sopralluogo sono stati eseguiti da parte della Provincia numerosi lavori che non sono evidenziati nelle suddette schede (risanamento del Ponte al Km 4+750 della S.P. 78, realizzazione della rotatoria all'intersezione tra la ex S.S. 77 e la ex S.S. 571 in località Fontenoce di Recanati. Realizzazione della rotatoria lungo la ex S.S. 256 all'intersezione con la S.P. 14 Braccano. Risanamento pavimentazioni della ex S.S. 361, dall'intersezione con la ex S.S. 256 al confine con la Regione Umbria. Risanamento della pavimentazione della ex S.S. 256 da Castelraimondo al confine con la Provincia di Ancona. Risanamento pavimentazioni delle ex S.S. 361 nel Comune di Montefano dal km 20+500 al km 20+600 - dal km 20+700 al km 20+860 - dal km 21+200 al km 21 + 400 e nel Comune di Montecassiano dal km 28+500 al km 29+500. Risanamento della pavimentazione della S.P. 485 dal km 8+100 al km 8+450 - dal km 8+800 al km 9+000 - dal km 15+300 al km 15+500 - dal km 15+650 al km 15+900 - dal km 16+050 al km 16+300 - dal km 16+700 al km 17,000. Risanamento pavimentazioni della ex S.S. 77 dal km 84+270 al km 84+350 e delle rotatorie in località Casette Verdini di Pollenza al km 82+200 e in località Sambucheto al km 101+200. Risanamenti della pavimentazione della ex S.S. 362 e della ex S.S. 502 al confine con la provincia di Ancona. Risanamento di alcuni tratti della pavimentazione della ex S.S. 209).

Come concordato per le vie brevi, si elencano di seguito, ad **integrazione dello stato di consistenza, alcune ulteriori criticità ai fini di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della convenzione:**

- il ponte al km 3+800 della ex S.P. 78 "Picena" presenta la struttura muraria con evidenti segni di degrado, lo scalzamento della testa dei micropali di fondazione, la necessità di ripristino della briglia di valle. Dovrà anche essere verificata l'idoneità della sezione idraulica (segnalazione a m.catalani@stradeanas.it del 1.12.2016);
- il viadotto sulla ex S.P 209 "Valnerina" al km 71+000 presenta evidenti segni di degrado delle pile in calcestruzzo e dei giunti. La necessità di intervento è già stata segnalata alla Regione Marche con nota prot. 34725 del 25.5.2015 (ulteriore segnalazione a m.catalani@stradeanas.it del 1.12.2016);
- il ponte al km 74+950 della ex S.P 361 "Septempedana" nel territorio del Comune di Pioraco presenta un avanzato degrado delle strutture in calcestruzzo (segnalazione a m.catalani@stradeanas.it del 1.12.2016);
- il ponte al km 76+220 della ex S.P 361 "Septempedana" nel territorio del Comune di Pioraco presenta un avanzato degrado delle strutture in calcestruzzo (segnalazione a m.catalani@stradeanas.it del 1.12.2016);
- la parte rocciosa al km 85+200 lato dx della ex S.P 361 "Septempedana", in località Spindoli di Fiuminata, presenta delle pareti rocciose da verificare pur in presenza di barriere paramassi (Comunicato ad ANAS e Regione Marche con nota prot. 38857 del 15.11.2016);
- in data 23.11.2006 con nota prot. 39690 è stata segnalata all'Anas di Ancona una lesione sulla volta del ponte ubicato al km 62+737 della S.P. 502 nei pressi dell'abitato del comune di Caldarola.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(Ing. Alessandro Mecozzi)

