

QUADRO SINOTTICO INTERVENTI

ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.674 del 15/5/2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che ne mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto"

**ART.1 - PIANO DEGLI INTERVENTI PIU' URGENTI relativi al comma 3 lettera b) - PRIME MISURE per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive nel limite massimo di € 20.000,00**

(articolo 25, comma 2, lettera c) del D.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018)

**e comma 6) FABBISOGNI per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive**

(articolo 25, comma 2, lett. e) D.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018, limitatamente al ripristino danni subiti dalle attività economiche e produttive)

N	ID	RagioneSociale	PartitaIVA	Comune	Prov.	Indirizzo	Catastale	Settore	Tipointervento	DescrizioneDanni	Tipo Lavori	Ripristino	Contributo Richiesto	PRIME MISURE per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive (art. 1 comma 3 lettera b) ordinanza 674/20)	FABBISOGNI per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive (articolo 25, comma 2, lett. e) D.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018)
1	61	Miramare SRL	00428650444	Altidona (FM)	FM	Via Aprutina snc, Contrada San Biagio snc - CAP 63824	F. 7 - PART. 31-31	Turismo Campeggio	ripristino strutturale e funzionale	- UNITÀ IMMOBILIARE: Danneggiamento alle fondazioni removibili dello Chalet ristorante	Elementi strutturali	Totale	10.000,00€	10.000,00€	0,00€
2	69	Riva Verde S. r. l.	00421490442	Altidona (FM)	FM	Via Aprutina 75 - CAP 63824	F. 7/8 - PART. 144/17 - SUB. 37475/6	Turismo Campeggio	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze, ripristino o sostituzione dei macchinari	- BENI MOBILI: l'arenile è stato ricoperto da detriti e lesa nella sua superficie. Gli impianti sportivi sono risultati completamente danneggiati ed inutilizzabili tant'è che si è dovuto procedere al loro completo rifacimento	Elementi strutturali	Totale	70.000,00€	20.000,00€	50.000,00€
3	22	Gasparroni Angelo e Passamonti Giuseppina s.n.c.	01091800431	Civitanova Marche (MC)	MC	porto di Civitanova Marche		Pesca	ripristino o sostituzione dei macchinari	- BENI MOBILI REGISTRATI: a causa delle forti mareggiate il motopeschereccio denominato "F.lli Gasparroni", n. UE 483, fermo nel porto di Civitanova Marche veniva urtato ripetutamente dai motopescherecci attraccati ai propri fianchi riportando gravi danni alla "passeggiata" ed alla "tettoia"	Macchinari e attrezzature	Da Eseguire	2.800,00€	2.800,00€	0,00€
4	1	Islamorada di Garofoli Matteo	02526930413	Fano (PU)	PU	Fai di Bruno 124 - CAP 61032	F. 123 - PART. 1220; 1221 - SUB. 2	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze, ripristino o sostituzione dei macchinari, ripristino o sostituzione di arredi locali	- UNITÀ IMMOBILIARE: Dissotterramento dei plinti di sostegno della struttura; Cedimento della pavimentazione esterna; Asportazione di lastre a protezione delle fondamenta; Dissotterramento e danneggiamento vasche di raccolta fognaria; Asportazione di sabbia di riempimento e di sostegno alla pavimentazione esterna a secco; Allagamento di vani interni e relativi danni a pareti divisorie interne. - BENI MOBILI: Asportazione di docce e lavapiedi; Danneggiamento impianti (idrici, fognari, elettrici); Danneggiamento e dissotterramento pozzetti d'ispezione e raccordo; Asportazione e danneggiamento di pali autoclavati di delimitazione aree e sostegno. Asportazione e rottura di pavimentazione esterna; Infiltrazioni acque e relativi danni a attrezzature e materiali.	Elementi strutturali, Finiture interne ed esterne, Serramenti interni ed esterni, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Impianti elettrico e per allarme, Impianti citofonico o rete dati LAN, Macchinari e attrezzature, Arredi locali	Totale	13.100,00€	13.100,00€	0,00€
5	40	BAGNI MARINO DI ALBERTINI ILARIO	02470410412	Fano (PU)	PU	VIA FAA' DI BRUNO SN SN - CAP 61032		Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze	- UNITÀ IMMOBILIARE: LA MAREGGIATA DEL 12/11/2019 HA ESPORTATO UN QUANTITATIVO DI SABBIA DI ALTEZZA 64 CENTIMETRI, CREANDO UN GROSSO SCALINO. - BENI MOBILI: ALCUNE LASTRE DAVANTI ALLE CABINE SONO STATE PORTATE VIA.	Elementi strutturali	Da Eseguire	2.500,00€	2.500,00€	0,00€
6	43	DALLAGO GIOVANNI MARIA	02561010410	Fano (PU)	PU	VIA DEL MOLETTO SN - CAP 61032	F. 16 - PART. 1475-1476-1477 - SUB. -	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni alle pertinenze	- UNITÀ IMMOBILIARE: LA MAREGGIATA HA INTERAMENTE INVASO L'AREA DI SEDIME DELLA STRUTTURA, RAGGIUNGENDO LA LIMITROFA PISTA CICLO PEDONALE, SUPERANDO LE BARRIERE DI SABBIA POSTE A PROTEZIONE DELL'AREA, GENERANDO UNA SITUAZIONE DI ESTREMO DANNO SIA PER QUANTO RIGUARDA LA SISTEMAZIONE ESTERNA DEL LOTTO, CON RIFERIMENTO ALLE OPERE FISSE INTERRATE (POZZETTI, TUBI E IMPIANTI), MA ANCHE PER GLI INTERNI DELLE STRUTTURE, CHE SI SONO RITROVATI INTERAMENTE SOMMERSI DA UNO STRATO DI ACQUA SALATA, COME DA PERIZIA ALLEGATA.	Finiture interne ed esterne, Serramenti interni ed esterni, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Impianti elettrico e per allarme, Area e fondo esterno, Prestazioni tecniche	Totale	15.957,94€	15.957,94€	0,00€
7	47	Bagni Carlo srl	02533580417	Fano (PU)	PU	Viale Adriatico sn - CAP 61032	F. 27 - PART. 2974	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze	- UNITÀ IMMOBILIARE: La mareggiata del 12 e 13 novembre 2019 ha causato danni allo stabilimento balneare in quanto ha distrutto un gazebo con giochi per bambini, ha danneggiato la pavimentazione di legno del gazebo principale causato una perdita di grande quantità di ghiaia causato danni alla piscina ovale necessitando la sostituzione delle pompe e ripristino del liner. - BENI MOBILI: distrutto un gazebo con giochi per bambini, ha danneggiato la pavimentazione di legno del gazebo principale	Elementi strutturali	Totale	12.470,00€	12.470,00€	0,00€
8	48	BAGNI MAURIZIO DI GABBIANELLI IRIDE	01078160411	Fano (PU)	PU	Viale Adriatico sn - CAP 61032	F. 27 - PART. 2960	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino o sostituzione dei macchinari	- UNITÀ IMMOBILIARE: I danni subiti sono riconducibili al manufatto piscina e nel dettaglio: - rottura telo copertura invernale e ancoraggi in pvc; - danneggiamento rivestimento telo piscina, relative bochette e skimmer; - danneggiamento quadro elettrico piscina; - danneggiamento impianto idraulico delle docce piscina e pompa idromassaggio; - infiltrazione dell'acqua marina	Elementi strutturali, Finiture interne ed esterne, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Impianti elettrico e per allarme	Da Eseguire	23.375,00€	20.000,00€	3.375,00€
9	18	GIULINI DAVIDE	02687380416	Fano (PU)	PU	VIA FAA' DI BRUNO SN - CAP 61032	F. 123 - PART. 956, 957, 869 - SUB. /	Turismo Balneare	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni	- BENI MOBILI REGISTRATI: DANNI DI FORTE EROSIONE DI N. 1 CAMPO DA BEACH VOLLEY DI MQ 107	Area e fondo esterno	Parziale	5.000,00€	5.000,00€	0,00€
10	63	CHALET A MARE FANO SRL	02593630417	Fano (PU)	PU	STRADA STATALE ADRIATICA NORD SNC - CAP 61032	F. 3 - PART. 316 - SUB. 1	Turismo Balneare	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze	- UNITÀ IMMOBILIARE: SCALETTE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA, REALIZZATE IN LEGNO, ROVINATE O DISTRUTTE, RAMPA DI ACCESSO LATERALE DIVELTA ED IN PARTE NON PIU' UTILIZZABILE, DUNA DI SABBIA SOTTOSTANTE LE STRUTTURE, COMPLETAMENTE RIMOSSA DALLE MAREGGIATE. SOTTOSERVIZIO DI PASSAGGIO DELLA RETE ELETTRICA E FOGNARIA COMPLETAMENTE ALLAGATO, CON DANNEGGIAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALCUNE PARTI DI PANNELLATURE E DI RTETI IDRICHE. TUTTE LE PARTI TOCCATE DALL'ACQUA DI MARE SONO STATE DANNEGGIATE NELLA VERNICIATURA E NELLE COMPONENTI SENSIBILI ALL'ACQUA SALATA.	Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Impianti elettrico e per allarme, Impianti citofonico o rete dati LAN	Parziale	32.714,79€	20.000,00€	12.714,79€
11	8	CILINA MARE	00357820422	Fano (PU)	PU	Via Faà di Bruno 165 - CAP 61032	F. 122 - PART. 154 - SUB. 2	Turismo Balneare	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni	- UNITÀ IMMOBILIARE: I danni riguardano il tratto di arenile antistante l'Hotel Ruhig in concessione alla società Cilina mare srl: - in conseguenza delle forti mareggiate, erosione dell'arenile con conseguente creazione di un dislivello di circa un metro e mezzo - dissesto della pavimentazione che insiste sull'arenile stesso. Si allega documentazione fotografica	Area e fondo esterno	Da Eseguire	4.331,00€	4.331,00€	0,00€
12	67	MIAMI BAR Snc di Santini Claudia & C.	02213470418	Fano (PU)	PU	Via Boscomarina SN - CAP 61032	F. 120 - PART. 296	Turismo Ricettiva	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze, ripristino o sostituzione dei macchinari	- UNITÀ IMMOBILIARE: Intonaci piano seminterrato ammalorati dall'acqua che ha invaso i locali, necessita ripulitura, rasatura con intonaco deumidificante delle parti ammalorate e successiva tinteggiatura completa - BENI MOBILI: Distruzione barriera protettiva per la stagione invernale posta al confine della proprietà con area demaniale. n° 1 - pastorizzatore It.60 marca Carpigiani danneggiato nelle componenti elettriche e meccaniche; n° 2 Figoriferi congelatori a colonna, per riserva gelati, danneggiato nelle componenti elettriche; n° 1 Abbatitore IBER, danneggiato nelle componenti elettriche; n° 1 Frigorifero a colonna temperatura positiva conservazione latte, danneggiato nelle componenti elettriche; n° 1 Vetrina refrigerata esposizione bibite, danneggiato nelle componenti elettriche; n° 1 Congelatore a pozzo, danneggiato nelle componenti elettriche; n° 1 Figorifero a colonna temperatura positiva conservazione frutta, danneggiato nelle componenti elettriche; n° 1 Fabbriatore di ghiaccio, danneggiato nelle componenti elettriche;	Finiture interne ed esterne, Macchinari e attrezzature	Parziale	6.000,00€	6.000,00€	0,00€
13	70	MASTROGIACOMI MARCO	01023200411	Fano (PU)	PU	via faa' di bruno s.n. - CAP 61032	F. 122 - PART. 1120 - SUB. 2	Turismo Balneare	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni	- UNITÀ IMMOBILIARE: erosione dell'arenile destinato a stabilimento balneare, di fronte all'immobile adibito a bar. i lavori hanno reso necessario il ripristino dell'arenile tramite ripascimento, utile a proteggere le strutture balneari e l'unità immobiliare.	Area e fondo esterno	Totale	9.000,00€	9.000,00€	0,00€
14	74	BAGNI GABRIELE di Barbini Gabriele	00142180413	Fano (PU)	PU	V.le Adriatico SN - CAP 61032	F. 27 - PART. 2940 - SUB. 2	Turismo Balneare	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze, ripristino o sostituzione di arredi locali	- UNITÀ IMMOBILIARE: Manufatto adibito a Bar/Punto di ristoro accessorio allo stabilimento balneare. Danno alla pavimentazione del bar che è tutta da rifare; danno alla pompa del locale tecnico piscina; danno all'arenile solcato ed eroso dalla forza d'uto del mare; danno al campo di calcetto letteralmente distrutto.	Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Pertinenza, Area e fondo esterno, Arredi locali	Parziale	29.000,00€	20.000,00€	9.000,00€
15	92	Carboni Carmine & C.	00476760418	Fano (PU)	PU	Statale Adriatica Nord 16 - CAP 61032	F. 1 - PART. 374-375-376 ed altri	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino o sostituzione dei macchinari, ripristino o sostituzione di arredi locali	- UNITÀ IMMOBILIARE: Parziale smontamento dell'area pedana in prefabbricato in cemento del ristorante pari ad una superficie di mq 100. Danneggiamento dell'impianto elettrico adiacente. Allagamento degli uffici corpo centrale con parziale danneggiamento delle linee elettriche. - BENI MOBILI: Tavolato in legno a protezione degli immobili dello stabilimento; Recinzione in legno ristorante; Pulizia e livellamento arenile; Recinzioni campi da beach volley.	Finiture interne ed esterne, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Area e fondo esterno, Arredi locali	Totale	7.250,00€	7.250,00€	0,00€
16	82	TAMERICI SRL	00469330443	Fermo (FM)	FM	C.DA MARINA PALMENSE snc - CAP 63900	F. 109 - PART. 326	Turismo Campeggio	ripristino strutturale e funzionale	- UNITÀ IMMOBILIARE: In seguito alle forti mareggiate del mese di Novembre 2019 è stato demolito ed asportato in mare tutto il muro di recinzione est formato da tre file sovrapposte di blocchi di cemento per un'altezza di m 2,50 e parte della banchina retrostante in materiale terroso, per una lunghezza di ml 150,00 e per una larghezza di ml 10,00, fascia tra la battigia ed il campeggio a protezione del campeggio stesso. Inoltre è stata danneggiata, per tutta la lunghezza di cui sopra, l'intera recinzione e l'ingresso centrale per accedere alla spiaggia ed il relativo cancello. Inoltre è stata interrotta in vari punti una conduttura d'acqua potabile. Sono stati danneggiati inoltre l'impianto d'illuminazione situato lungo la spiaggia e m 50 di fognatura dall'impianto di sollevamento verso nord. E' stata infine danneggiata la vasca di sollevamento, le pompe e l'impianto elettrico di pompaggio.	Elementi strutturali, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Impianti elettrico e per allarme	Da Eseguire	44.107,00€	20.000,00€	24.107,00€
17	83	CAMPING GIRASOLE SRL	00509520441	Fermo (FM)	FM	VIA MARINA PALMENSE snc - CAP 63900	F. 128 - PART. 397	Turismo Campeggio	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze	- UNITÀ IMMOBILIARE: La mareggiata avvenuta nel novembre scorso ha causato un disallineamento di porzione della recinzione lato est della struttura ed ha riportato, sui percorsi interni paralleli alla spiaggia lungo il perimetro sud del campeggio, una cospicua quantità di ghiaia. La mareggiata ha inoltre danneggiato l'impianto di illuminazione della zona nord con conseguente abbattimento di un palo e rottura del faro. Il danno maggiore sta tuttavia nel danneggiamento della linea fognaria che dal camping percorre in direzione nord il litorale, delle pompe e della vasca di sollevamento comprensiva del suo impianto elettrico, il tutto risultato gravemente danneggiato. Danni consistenti sono stati riscontrati lungo tutto il lato est della proprietà ed in particolare nella spiaggia sud per la quale si è reso necessario il totale rifacimento in quanto oggetto di un'importante erosione.	Elementi strutturali, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Impianti elettrico e per allarme	Totale	16.501,00€	16.501,00€	0,00€
18	86	Ambruosi Salvatore	01808340440	Massignano (AP)	AP	Montecantino Snc - CAP 63061	F. 04 - PART. 43 - SUB. 0	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni	- UNITÀ IMMOBILIARE: erosione spiaggia antistante la concessione con perdita dei posti ombrelloni e danneggiamento della struttura in legno lamellare		Da Eseguire	10.000,00€	10.000,00€	0,00€

N	ID	RagioneSociale	PartitaIVA	Comune	Prov.	Indirizzo	Catastale	Settore	Tipointervento	DescrizioneDanni	Tipo Lavori	Ripristino	Contributo Richiesto	PRIME MISURE per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive (art. 1 comma 3 lettera b) ordinanza 674/20)	FABBISOGNI per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive (articolo 25, comma 2, lett. e) D.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018)
19	87	Ambruosi Aniello	01580290441	Massignano (AP)	AP	Montecantino Snc - CAP 63061	F. 04 - PART. 43 - SUB. 0	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni	-UNITÀ IMMOBILIARE: erosione spiaggia antistante la concessione con perdita dei posti ombrelloni e danneggiamento della struttura in legno lamellare		Da Eseguire	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
20	88	Verde Marche Srl	01706800446	Massignano (AP)	AP	Montecantino Snc - CAP 63061	F. 04 - PART. 43 - SUB. 0	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni	-UNITÀ IMMOBILIARE: erosione spiaggia antistante la concessione con perdita dei posti ombrelloni e danneggiamento della struttura in legno lamellare		Da Eseguire	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
21	89	Pensione Ristorante il Contadino di Scafà Franco e C. Snc	01196690448	Massignano (AP)	AP	Montecantino Snc - CAP 63061	F. 04 - PART. 42 - SUB. 0	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni	- UNITÀ IMMOBILIARE: erosione spiaggia antistante al chiosco, divelto serranda in metallo, distruzione pavimentazione lato est, ribaltamento cabine/spogliatoi in cemento (prefabbricate)		Da Eseguire	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
22	79	BAGNI ALBERTO E CESARE DI CESARE ROSSI & C snc	02084390414	Mondolfo (PU)	PU	Via Faà di Bruno snc - CAP 61037	F. 27 - PART. 1112,914,915,916,917	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino o sostituzione dei macchinari	-UNITÀ IMMOBILIARE: L'arenile ha subito effetti dilavanti della mareggiata con notevoli quantità di ghiaia e detriti depositati dalla stessa fino al marciapiede adiacente allo stabilimento; la vasca idromassaggio è stata divelta, spostata e ha subito danneggiamenti - BENI MOBILI: Un pattino è stato trascinato via riportando alcuni danni	Elementi strutturali, Macchinari e attrezzature	Da Eseguire	5.860,00 €	5.860,00 €	0,00 €
23	80	BAGNI SOLINDO DI OLIVETTI BEATRICE E SIMONCELLI FRANCESCO snc	01154200412	Mondolfo (PU)	PU	Via Faà di Bruno snc - CAP 61037	F. 27 - PART. 913,959,960,961,962	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale	-UNITÀ IMMOBILIARE: L'area di posa degli ombrelloni ha subito effetto dilavante della mareggiata con ampi avvallamenti e notevoli depositi di ghiaia e detriti fino al marciapiede adiacente allo stabilimento. Il manto del campo da bocce è stato irrimediabilmente danneggiato, così come le tubazioni di scarico delle docce in prossimità del campo da gioco. Sono stati danneggiati alcuni pozzetti, condutture elettriche e linea della distribuzione dell'acqua. E' stato abbattuto un palo che reggeva due fari per l'illuminazione notturna e due megafoni per la diffusione audio.	Elementi strutturali	Da Eseguire	7.393,00 €	7.393,00 €	0,00 €
24	56	RISTORANTE HEIDI SAS DI MENGUCCI MARCO	02353620426	Montemarclano (AN)	AN	VIA LUNGOMARE 69 - CAP 60018	F. 2 - PART. 576	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze	- UNITÀ IMMOBILIARE: DANNEGGIATI TENDONI E VETRATE CHE FANNO PARTE DELLA SALA PER LA POSA DEI TAVOLI CON APPORTO DI MATERIALE GHIAIOSO LASCIATO DAL MOTO ONDOSO ALL'INTERNO DEL LOCALE PAVIMENTI SALA COMPLETAMENTE COPERTI DA GHIAIA E ACQUA SALATA - BENI MOBILI: DANNEGGIATI TAVOLI E SEDIE PRESENTI ALL'INTERNO DEL LOCALE, IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICO DIVELTI DAL MOTO ONDOSO, DOCCIE E PERCORSI AREA GIOCHI E ALCUNI GIOCHI PER BAMBINI	Elementi strutturali, Serramenti interni ed esterni, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Impianti elettrico e per allarme, Scorte	Totale	55.300,00 €	20.000,00 €	35.300,00 €
25	62	VIL.MAR SOCIETA' AGRICOLA	04163800404	Pesaro (PU)	PU	ALLEVAMENTO IN MARE APERTO DI MITILI PRESSO LE ACQUE DEL COMUNE DI PESARO CONCESSIONE DEMANIALE A10PS		Acquacoltura	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino o sostituzione dei macchinari			Da Eseguire	15.350,00 €	15.350,00 €	0,00 €
26	64	MITIL SAN BARTOLO SRL SOCIETA'	04393110400	Pesaro (PU)	PU	ALLEVAMENTO IN MARE APERTO DI MITILI PRESSO LE ACQUE ANTISTANTI IL COMUNE DI PESARO CONCESSIONE DEMANIALE A12PS E A05PS		Acquacoltura	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino o sostituzione dei macchinari			Da Eseguire	28.359,50 €	20.000,00 €	8.359,50 €
27	65	CASTELLUCCIA MICHELE E SOCI SOCIETA' AGRICOLA	03717760403	Pesaro (PU)	PU	ALLEVAMENTO IN MARE APERTO DI MITILI PRESSO LE ACQUE ANTISTANTI COMUNE DI PESARO CONCESSIONE DEMANIALE A06PS		Acquacoltura	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino o sostituzione dei macchinari			Da Eseguire	28.850,00 €	20.000,00 €	8.850,00 €
28	66	ANDREATINI ALBERTO	04277200400	Pesaro (PU)	PU	ALLEVAMENTO IN MARE DI MITILI PRESSO LE ACQUE ANTISTANTE COMUNE DI PESARO CONCESSIONE DEMANIALE A11PS		Acquacoltura	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino o sostituzione dei macchinari			Da Eseguire	17.067,49 €	17.067,49 €	0,00 €
29	54	Bar Margherita sn	01029330410	Pesaro (PU)	PU	Strada delle Marche snc - CAP 61121	F. 41 - PART. da 1873 a 1878 - SUB. 0	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale	-UNITÀ IMMOBILIARE: Pista pedonale: piastre carrabili spaccate. Fontana lavapietre: completamente divelta. Piazzale area doccia: mattonelle calate di livello creando dislivello tra loro, grosso sgrottamento generale, soprattutto sotto la struttura portante delle cabine lato sud. Sul livello dell'arenile sono venuti a meno 80 cm di sabbia ripristinati dovendo agire per riposizionare i plinti e le successive pedane. - BENI MOBILI: Gioco multifunzione "rainbow" distacco dei travi portanti.	Elementi strutturali, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Area e fondo esterno, Eventuali adeguamenti obbligatori per legge	Parziale	9.200,00 €	9.200,00 €	0,00 €
30	68	BAGNI DUE PALME DI PASCUCCI RICCARDO E C. S.N.C.	01115930412	Pesaro (PU)	PU	Strada delle Marche sn - CAP 61121	F. 41 - PART. 1889 - 1893 - 1872 - SUB. 0	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze, acquisto di scorte, ripristino o sostituzione di arredi locali	-UNITÀ IMMOBILIARE: Divelta la parte in legno di accesso alla struttura in cemento, più numerose strutture a servizio dello stabilimento.	Ricostruzione	Parziale	3.490,20 €	3.490,20 €	0,00 €
31	4	APICE	00314960543	Porto Recanati (MC)	MC	Viale Scarfiotti 10-12 - CAP 62017	F. 3 - PART. 31 - SUB. 6	Servizi	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze, ripristino o sostituzione dei macchinari	-UNITÀ IMMOBILIARE: Danni da allagamento di parcheggio frontale e locali interni Intervento di urgenza con ditta per spurgo fognature intasate Danni da allagamento di terrazza e piscina fronte mare Danni al terrazzino fronte ristorante Danni al parcheggio Danni alla balaustra della terrazza fronte mare Danni agli impianti idrici ed elettrici al servizio della piscina Ripristino impianto elettrico al servizio dei lampioni balaustra, comprensivo di corpi illuminanti	Finiture interne ed esterne, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Impianti elettrico e per allarme	Totale	24.300,00 €	20.000,00 €	4.300,00 €
32	7	PANDOLFI VINCENZO	00659010433	Porto Recanati (MC)	MC	VIA DELLE NAZIONI 27 - CAP 62017	F. 20 - PART. 61-505-506	Turismo Balneare	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni	-UNITÀ IMMOBILIARE: I danni subiti dall'unità immobiliare riguardano le aree scoperte esterne funzionali allo svolgimento dell'attività. In particolare durante la mareggiata sono stati danneggiati: - i piazzali dello stabilimento balneare in prossimità del manufatto in cls armato adibito a bar/ristorante (particella 505-506) - il parcheggio privato posto più a nord (particella 61) i danni consistono nell'erosione marina delle aree scoperte adibite a parcheggio dei veicoli a motore, che ha portato via quasi completamente il rilevato stradale, realizzato con materiale inerte riciclato certificato CE, adeguatamente livellato e rullato; tale erosione ha anche fatto riaffiorare le opere di difesa interrata costituite da sacchi di sabbia e blocchi di cemento, per la protezione dell'unica strada di accesso carrabile.	Area e fondo esterno	Parziale	29.036,00 €	20.000,00 €	9.036,00 €
33	2	Lisetta di Rombini Espartero e Mobili Filomena snc	01418860431	Porto Recanati (MC)	MC	Lungomare Scarfiotti snc - CAP 62017	F. 9 - PART. 1315	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale	-UNITÀ IMMOBILIARE: Chiosco bar: sfondamento vetri, con acqua e sabbia all'interno. Sono stati riparati al costo di € 18300. - BENI MOBILI: Danneggiamento cuocipasta del ristorante (all'interno dello stabile principale. Il chiosco bar). Riacquisito al costo di € 2379.	Serramenti interni ed esterni, Macchinari e attrezzature	Totale	22.379,00 €	20.000,00 €	2.379,00 €
34	10	CHELT DAVIDE DI SPERANDIO ANGELA	01373750437	Porto Recanati (MC)	MC	LUNGOMARE SCARFIOTTI SNC - CAP 62017	F. 9 - PART. 1138 - SUB. 2	Turismo Balneare	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni	- UNITÀ IMMOBILIARE: ZONA SEMINTERRATA ALLAGATA CON CONSEGUENTI DANNI ALL'IMPIANTO ELETTRICO E AI DIVISORI INH CARTONGESSO - BENI MOBILI: NUMERO 2 BAGNI DANNEGGIATI, 9 CABINE DANNEGGIATE, 20 OMBRELLONI 40 LETTINI 15 SDRIO E 10 SEDIE REGINA PORTARE VIA DAL MARE, GIOCHI BAMBINI DISTRUTTI, PATTINO DI SLVATAGGIO DISTRUTTO, IMPIANTO ELETTRICO COMPLETAMENTE SALTATO. - BENI MOBILI REGISTRATI: NUMERO 2 BAGNI DANNEGGIATI, 9 CABINE DANNEGGIATE, 20 OMBRELLONI 40 LETTINI 15 SDRIO E 10 SEDIE REGINA PORTARE VIA DAL MARE, GIOCHI BAMBINI DISTRUTTI, PATTINO DI SLVATAGGIO DISTRUTTO, IMPIANTO ELETTRICO COMPLETAMENTE SALTATO.	Finiture interne ed esterne, Serramenti interni ed esterni, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Impianti elettrico e per allarme, Prestazioni tecniche, Macchinari e attrezzature	Parziale	46.812,80 €	20.000,00 €	26.812,80 €
35	15	AU.SI.RO. SNC di Scalabrini Rodolfo e Silvio	01480460433	Porto Recanati (MC)	MC	Viale delle Nazioni 5 - CAP 62017	F. 20 - PART. 60	Turismo Campeggio	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze	-UNITÀ IMMOBILIARE: - pavimentazione esterna del ristorante ceduta a causa di sgrottamento - binari vetrate scorrevoli rovinati dalla sabbia marina - intera sala ristorante allagata con risalita di umidità sui muri interni - area campeggio insabbiata - piano di campagna del campeggio ceduto a causa di sgrottamento - cordolo di recinzione del campeggio divelto - soletta dei servizi igienici e doccia danneggiata - sottoservizi impianto elettrico danneggiati - parcheggio insabbiato - piano di campagna del parcheggio ceduto a causa di sgrottamento - BENI MOBILI: nulla - BENI MOBILI REGISTRATI: nulla	Elementi strutturali, Finiture interne ed esterne, Serramenti interni ed esterni, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Impianti elettrico e per allarme, Pertinenza, Prestazioni tecniche	Totale	68.000,00 €	20.000,00 €	48.000,00 €
36	24	SUPERNAUTICA BOAT SERVICE SNC	01462500420	Porto Recanati (MC)	MC	LOCALITA' SCOSSICCI SCN - CAP 62017	F. 7 - PART. 28 E 56	Servizi	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni	- BENI MOBILI: IN SEGUITO ALLA MAREGGIATA DEL 12-13 NOVEMBRE 2019 E' STATO PARZIALMENTE DANNEGGIATO IL PREFABBRICATO CON STRUTTURA IN FERRO E PANNELLI IN LAMIERA ZINCATA AD USO INFERMERIA E UFFICIO DI MQ 13 ED E' STATA COMPLETAMENTE DANNEGGIATA LA PIATTAFORMA COPERTA DA UNA TETTOIA IN FERRO PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI 22 MQ UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	Elementi strutturali	Totale	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
37	17	FLEM	01729600435	Porto Recanati (MC)	MC	Viale della Repubblica snc - CAP 62017	F. 16 - PART. 718 - SUB. 2	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze	- UNITÀ IMMOBILIARE: La mareggiata di novembre ha provocato una forte erosione della spiaggia antistante la struttura ed il terreno ha subito un'abbassamento di profondità di alcuni metri. Il mare ha completamente demolito la protezione invernale di 500 sacchi posizionati davanti alla struttura ed ha scavato il suolo sotto la struttura inclinando lievemente la soletta in cemento armato, provocando danni alla stabilità della struttura. La protezione invernale che viene posizionata fuori stagione è stata in seguito ripristinata, ma a causa della mancanza del terreno, a seguito delle mareggiate successive, ogni volta distrutta e ripristinata. La struttura era a grave rischio. (a testimonianza: in data 30.12.2019 il Sindaco emette Ordinanza nr.261 per eseguire con urgenza opere di messa in sicurezza della struttura.)	Elementi strutturali, Area e fondo esterno, Prestazioni tecniche, Affitto temporaneo	Parziale	36.500,00 €	20.000,00 €	16.500,00 €
38	33	LE VOCI DEL MARE DI SARACINI SIMONA & C. S.A.S.	01186910434	Porto Recanati (MC)	MC	VIA SCOSSICCI 8 - CAP 62017	F. 1 - PART. 13 - SUB. 3	Commercio	ripristino strutturale e funzionale, ripristino o sostituzione dei macchinari, acquisto di scorte, ripristino o sostituzione di arredi locali	-UNITÀ IMMOBILIARE: Risultano essere stati distrutti alcuni teli di copertura delle tettoie e l'impianto elettrico, inoltre è stato necessario asportare notevoli quantità di sabbia con l'utilizzo di mezzi meccanici; tutti gli infissi sono stati distrutti. - BENI MOBILI: Macchinari: risultano essere stati danneggiati due frigoriferi, la caldaia, due stufe a pellet, due lavastoviglie, un bollitore. Scorte: risultano essere stati resi inservibili diversi cartoni di: vini, olio, farina, prodotti in scatola, detersivi vari. Attrezzature: risultano essere stati danneggiati: arredi vari quali: tavoli, sedie, scaffali, vetrine, tovaglie, piatti e bicchieri.	Elementi strutturali, Serramenti interni ed esterni, Impianti elettrico e per allarme, Macchinari e attrezzature, Scorte, Arredi locali	Da Eseguire	110.000,00 €	20.000,00 €	90.000,00 €
39	57	vincent s.n.c. di Ilari laura	01852970431	Porto Recanati (MC)	MC	viale lepanto snc - CAP 62017	F. 12 - PART. 1447	Turismo Balneare	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze, ripristino o sostituzione dei macchinari	-UNITÀ IMMOBILIARE: rottura delle porte e dei cassotti esterni a seguito della mareggiata. sono state divelte le passerelle e le pedane in legno - BENI MOBILI: rottura di vasi che circoscrivono la struttura, rottura n. 3 gazebo e un macchinario per il gelato	Serramenti interni ed esterni, Pertinenza, Area e fondo esterno, Macchinari e attrezzature	Totale	2.800,00 €	2.800,00 €	0,00 €

N	ID	RagioneSociale	PartitaIVA	Comune	Prov.	Indirizzo	Catastale	Settore	Tipointervento	DescrizioneDanni	Tipo Lavori	Ripristino	Contributo Richiesto	PRIME MISURE per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive (art. 1 comma 3 lettera b) ordinanza 674/20)	FABBISOGNI per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive (articolo 25, comma 2, lett. e) D.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018)
40	60	BEBO'S DI ARTIBANI ALBERTO	02405330420	Porto Recanati (MC)	MC	VIALE SCARFIOTTI SNC - CAP 62017	F. 9 - PART. 674	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale	- UNITÀ IMMOBILIARE: CEDIMENTO STRUTTURALE DI PORZIONE DI PARAPETTO POSTO IN COPERTURA, CON CONSEGUENTE DANNEGGIAMENTO DELL'INSEGNA DI ESERCIZIO CHE RISULTA NON PIÙ FUNZIONANTE. DANNEGGIAMENTO DELLE COLONNE E TRAVI DI FONDAZIONE CON L'ASPORTAZIONE DI PARTE DEL CEMENTO ARMATO CHE FUNGE DA COPRIFERRO, L'EROSIONE SUPERFICIALE DEI FERRI DI ARMATURA RIMASTI ESPOSTI ALL'INTEMPERIE DI TRAVI E PILASTRI, NECESSITANO DI UN INTERVENTO DI RIPRISTINO CON TRATTAMENTO DEI FERRI ED IL RIPRISTINO DELLO STRATO PROTETTIVO CON MALTA SPECIFICA	Elementi strutturali, Finiture interne ed esterne	Da Eseguire	12.667,98 €	12.667,98 €	0,00 €
41	29	M & B Acropoli di Camilletti e Monina s.n.c.	01106400433	Porto Recanati (MC)	MC	Lungomare Scarfiotti Km 2,5 - CAP 62017	F. 9 - PART. 1349 - SUB. 2	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino o sostituzione dei macchinari, ripristino o sostituzione di arredi locali	- UNITÀ IMMOBILIARE: A seguito delle violente mareggiate del 12 e 13 novembre 2019 il ristorante era chiuso per il fermo invernale e la struttura è stata severamente danneggiata nella copertura della Sala ristorante vista mare, sono stati danneggiati numerosi elementi di lattoneria, coppi del tetto e la guaina protettiva ed è stato necessario provvedere a sostituire la scossalina (vedi intervento ditta Bravi con ft. 409 del 11/5/2020); si è reso necessario inoltre un ulteriore lavoro per le tegole e il manto di copertura e ripristino delle strutture prefabbricate prev. VZ COSTRUZIONI srl; - BENI MOBILI: sono state inoltre danneggiate alcune attrezzature interne quali il piano di cottura gas 4 fuochi "Fagor" e danneggiato il piano cottura gas 2 fuochi "Zanussi"; è stato acquistato di conseguenza un nuovo piano di cottura 6 fuochi e un super vano aperto con relativo lavoro di ripristino della cucina per n totale di 4500€ (vedi fattura Lobe 372/2020)	Elementi strutturali, Macchinari e attrezzature	Totale	15.358,00 €	15.358,00 €	0,00 €
42	3	IL VASCELLO S.N.C. DI ATTACALITE LUISA & C.	00890710437	Porto Recanati (MC)	MC	VIALE DELLA REPUBBLICA 15 - CAP 62017	F. 16 - PART. 47	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze	- UNITÀ IMMOBILIARE: La struttura danneggiata dalla mareggiata, ripartita in un unico piano, è quella nella quale viene esercitata l'attività di bar/ristorante e la parte esterna a tale immobile, ma funzionale allo stesso. Sono stati rifatti plinti in cemento con ancoraggio pali in ferro, pozzi di sostegno struttura lato fronte mare, rete zincata, fognatura locale cucina e collegamento dei vari pozzetti, struttura in legno del porticato con sostituzione e rimontaggio elementi portanti e pannelli, lavori eseguiti per la sistemazione zona esterna franata a causa della mareggiata sia per l'area campeggio che per quella del bar/ristorante. Per quanto riguarda i servizi igienici, è stata rifatta la platea in cemento, predisposta la rete fognaria. Inoltre, è stato predisposto l'impianto elettrico per le piazzole di sosta. Per descrivere ulteriormente i danni subiti, si prega di voler visionare anche la documentazione fotografica che si allega.	Elementi strutturali, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Impianti elettrico e per allarme	Parziale	57.327,76 €	20.000,00 €	37.327,76 €
43	91	CARIDDI FLAVIO	01347220426	Porto Recanati (MC)	MC	SCARFIOTTO SNC - CAP 62017	F. 3 - PART. 84, 252, 253, 254, - SUB. .	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni	- UNITÀ IMMOBILIARE: DANNEGGIAMENTO E ROTTURA FINESTRONI - BENI MOBILI: TAVOLI, SEDIE, FRIGORIFERI, STUFA A PELLETTI, VASI ESTERNI, PEDANE	Finiture interne ed esterne, Serramenti interni ed esterni	Totale	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
44	51	ALTA MAREA	00650030448	Porto San Giorgio (FM)	FM	Specchio acqueo antistante il Comune di Porto San Giorgio concessione demaniale A035B coord. 43° 13.650' N - 13° 50.208' E		Acquacoltura	ripristino o sostituzione dei macchinari	- BENI MOBILI: DISTRUZIONE DI N. 04 FILARI DA ML. 1.000 CIASCUNO, COMPRESIVI DI: TRAVI, GALLEGGIANTI, CAPOTESTE DI ORMEGGIO CON SFERE DI PROFONDITA', N. 02 BOE DI SEGNALE PERIMETRALE, PRODOTTO COLTIVATO IN CALZE.	Macchinari e attrezzature	Da Eseguire	70.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €
45	81	DUBAI BEACH DI CRESCENZI SUSANNA E C. snc	02173860442	Porto San Giorgio (FM)	FM	LUNGOMARE GRAMSCI SNC - CAP 63822	F. 5 - PART. 787	Turismo Balneare	ripristino o sostituzione dei macchinari	- BENI MOBILI: È STATO DANNEGGIATO UN GROSSO OMBRELLONE CHE COSTITUIVA OMBREGGIO PER I TAVOLI SITUATI NELLO SPAZIO ANTISTANTE IL CHIOSCO.	Macchinari e attrezzature	Totale	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
46	27	TIMO SOCIETA' A RESPONSABILITA' SEMPLIFICATA	02275500441	Porto San Giorgio (FM)	FM	LUNGOMARE GRAMSCI NORD - CONCESSIONE 69 SNC - CAP 63822	F. 2 - PART. 2057	Turismo Balneare	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino o sostituzione dei macchinari	- UNITÀ IMMOBILIARE: Come già indicato nella stima dei danni fatta pervenire al Comune adito (prot. n. 34238 del 26.11.2019), la mareggiata in questione ha causato ingenti danni al piano seminterrato dello stabilimento balneare. Per quanto riguarda l'immobile, sebbene non vi siano stati danni agli elementi strutturali, la mareggiata ha imbrattato le pareti esterne, che quindi sono state riverniciate. Inoltre, vi è stato un danno all'impianto di riscaldamento della discoteca, per il quale è stato necessario l'intervento di una ditta specializzata. - BENI MOBILI: Ben più ingenti, sono stati i danni ai beni mobili: si pensi a tutto l'arredamento (poltroncine, tavoli, fioriere, palco, gazebo e ombrelloni) del piano seminterrato adibito a discoteca, nonché alle scorte di maga-zzino, in special modo alcolici e superalcolici.	Finiture interne ed esterne, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Area e fondo esterno, Prestazioni tecniche, Macchinari e attrezzature, Scorte, Arredi locali	Totale	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
47	37	BANDOS DI LORÈ ROBERTA	01564710448	Porto San Giorgio (FM)	FM	LUNGOMARE GRAMSCI SUD - CONCESSIONE N. 21 - CAP 63822	F. 11 - PART. 1594 - SUB.	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale	- UNITÀ IMMOBILIARE: - DEVASTAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA E FUNZIONALE AL CALPESTIO. ROTTURA DI SUPPELLETILI VARI, DANNEGGIAMENTO PORTA D'INGRESSO DELLO CHALET. - COLLASSAMENTO DEL PIANO IN CEMENTO DELLA DOCCIA CON ROTTURA DEI TUBI IDRICI DI COLLEGAMENTO. DANNEGGIAMENTO DELLA STRUTTURA IN LEGNO CHE LA DELIMITA. I DANNI SONO STATI DOCUMENTATI DA APPOSITA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GIÀ PRODOTTA AL COMUNE	Finiture interne ed esterne, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario	Totale	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
48	5	GLOBAL SAS DI PAGLIARICCIO LARA & C.	01843550441	Porto Sant'Elpidio (FM)	FM	VIA TRIESTE SNC - CAP 63821	F. 8 - PART. 1534	Turismo Balneare	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni	- UNITÀ IMMOBILIARE: PRATO ESTERNO VARIE ;	Area e fondo esterno	Da Eseguire	3.416,00 €	3.416,00 €	0,00 €
49	71	Stella del Mare srl	01363980440	Porto Sant'Elpidio (FM)	FM	via trieste snc - CAP 63821	F. 8 - PART. 1637-1638-1639-1640	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze	- UNITÀ IMMOBILIARE: Danni al piano di calpestio esterno di legno massello al sottofondo e di perlinato di abete al calpestio; Danni all' impianto elettrico.	Finiture interne ed esterne, Impianti elettrico e per allarme, Area e fondo esterno	Parziale	29.808,49 €	20.000,00 €	9.808,49 €
50	72	Mahiki s.r.l.	02166780441	Porto Sant'Elpidio (FM)	FM	faleria s.n. - CAP 63821	F. 24 - PART. 1498	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale	- UNITÀ IMMOBILIARE: Elementi della struttura danneggiati: Elementi strutturali: strutture portanti - impianto elettrico Finiture interne ed esterne Serramenti ed infissi con rottura di vetri, porte Pavimentazione esterna ed interna - BENI MOBILI: Frigoriferi, forno, elementi della cucina, sedie, tavoli lettini ed ombrelloni .	Elementi strutturali, Finiture interne ed esterne, Serramenti interni ed esterni, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Impianti elettrico e per allarme, Impianti citofonico o rete dati LAN, Area e fondo esterno, Prestazioni tecniche, Macchinari e attrezzature, Scorte	Parziale	110.197,00 €	20.000,00 €	90.197,00 €
51	73	Mahiki s.r.l.s.r.l.	02166780441	Porto Sant'Elpidio (FM)	FM	faleria s.n. - CAP 63821	F. 24 - PART. 1499	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale	- UNITÀ IMMOBILIARE: Danneggiati: - Strutture Portanti - elementi strutturali -Impianto Elettrico -Finiture interne ed esterne - Serramenti : Infissi, vetri e porte - Pavimentazione esterna ed interna - BENI MOBILI: Sedie, tavoli, arredi, lettini, ombrelloni e frigoriferi.	Elementi strutturali, Finiture interne ed esterne, Serramenti interni ed esterni, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Impianti elettrico e per allarme, Impianti citofonico o rete dati LAN, Area e fondo esterno, Prestazioni tecniche, Macchinari e attrezzature, Arredi locali	Parziale	113.673,80 €	20.000,00 €	93.673,80 €
52	75	IL VELIERO SRL	02289920445	Porto Sant'Elpidio (FM)	FM	mameli sn - CAP 63821	F. 15 - PART. 958 - SUB. 4	Turismo Balneare	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni	- UNITÀ IMMOBILIARE: Danni alle pavimentazioni esterne in legno ai gazebo agli impianti elettrici e idrici alle fognature alle pedane esterne alle pavimentazioni esterne in betonella con asportazione delle porzioni facilmente amovibili spostamento blocchi di cemento. - BENI MOBILI: Danni a sedie, tavoli e gazebo esterno.	Finiture interne ed esterne, Impianti elettrico e per allarme, Prestazioni tecniche	Parziale	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €
53	76	Tropical di Fazzini Rosalba	01303950446	Porto Sant'Elpidio (FM)	FM	lungomare mameli s.n. - CAP 63821	F. 20 - PART. 662	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino o sostituzione dei macchinari, ripristino o sostituzione di arredi locali	- UNITÀ IMMOBILIARE: Danni: - Pavimentazione interna ed esterna - Impianto elettrico - Porte in legno - BENI MOBILI: rimozione ghiaia e detriti e ripulitura cabine	Elementi strutturali, Serramenti interni ed esterni, Impianti elettrico e per allarme, Area e fondo esterno, Macchinari e attrezzature, Arredi locali	Totale	47.556,00 €	20.000,00 €	27.556,00 €
54	77	CIVITACOZZA -SOCIETA' COOPERATIVA	01569480435	Porto Sant'Elpidio (FM)	FM	Concessione demaniale A025B specchio acqueo di fronte il Comune di Porto Sant'Elpidio coord. 43° 18.050' N - 13° 49.050' E		Acquacoltura	ripristino o sostituzione dei macchinari	- BENI MOBILI: distruzione n. 3 filari di mt. 2.000,00 caduno con relativi blocchi di ancoraggio e prodotto coltivato.	Macchinari e attrezzature	Da Eseguire	120.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
55	53	COP.A.C. COOPERATIVA PESCATORI ALLEVATORI CIVITANOVESE SOCIETA' COOPERATIVA	01491380430	Potenza Picena (MC)	MC	allevamento mitili in impianto in mare aperto a largo dell'abitato di Porto Potenza Picena		Acquacoltura	ripristino o sostituzione dei macchinari	- BENI MOBILI: ROTTURE E/O DANNEGGIAMENTO DI N. 15 CAMPATE DELL'IMPIANTO DI MITILCOLTURA di cui n. 8 COMPLETAMENTE PERSE. PERDITA' CONSEGUENTE DI BOE DI PROFONDITA' E BOE GALLEGGIANTI - BENI MOBILI REGISTRATI: MP ANDROMEDA ( matricola 7 AN 782 dei RR.NN.MM. e GG. di CIVITANOVA MARCHE), ASSERVITA ALL'IMPIANTO DI MITILCOLTURA, NON HA SUBITO DANNI.	Macchinari e attrezzature	Da Eseguire	22.000,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €
56	9	MITILPESCA SOCIETA' COOPERATIVA	01044970448	San Benedetto Del Tronto (AP)	AP	Impianto Mitilcoltura situato nello specchio acqueo davanti la costa del Comune di San Benedetto del Tronto - concessione demaniale CODICE 06AP168 (A055B)		Acquacoltura	ripristino o sostituzione dei macchinari, acquisto di scorte	- UNITÀ IMMOBILIARE: L'IMPIANTO MITILPESCA 1 IDENTIFICATO ALLA REGIONE MARCHE CON IL CODICE 06AP168 E' COSTITUITO DA 7 FILARI DA 5 CAMPATE DA 180 MT CADAUNA AD ORMEGGIO SINGOLO A CAUSA DELLA FORTE MAREGGIATA LA FILA PIU' AD EST HA ROTTO TUTTI GLI ORMEGGI E SI E' AMMUCCHIATA A RIDOSSO DI UN IMPIANTO DI GIULIANOVA SONO STATI RECUPERATI I GALLEGGIANTI E A PEZZI PORTATI IN DISCARICA TRAVI E ORMEGGI NON PIU' UTILIZZABILI. CON LA MAREGGIATA SONO STATE SMARRITE ANCHE DUE BOE RADARABILI CHE DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATE TUTTO IL PRODOTTO E' STATO PERSO PER L'INTERA FILA MENTRE SULLE ALTRE LO SCUOTIMENTO HA FATTO SI CHE SI PERDESSE SOLO IL 30% DEL PRODOTTO FINITO PER UNA PERDITA TOTALE DI PRODOTTO CHE SI AGGIRA TRA I 40000 E I 50000 KG DI COZZE CHE DOVRANNO ESSERE REIMMESSE.	Macchinari e attrezzature, Scorte	Da Eseguire	38.273,04 €	20.000,00 €	18.273,04 €
57	12	MAGI SRL	02701330421	Senigallia (AN)	AN	lungomare L. Da Vinci 33bis - CAP 60019	F. 13 - PART. 808	Turismo Balneare	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze	- UNITÀ IMMOBILIARE: DANNI AI PERCORSI DI SERVIZIO E ALLE AREE PERTINENZIALI DELL'ATTIVITA' BALNEARE SOPRA DESCRITTA - BENI MOBILI: DANNEGGIAMENTO DELLE STRUTTURE LEGGERE DI SERVIZIO DELL'ATTIVITA' BALNEARE SOPRA DESCRITTA SONO STATE DIVELTE LE PAVIMENTAZIONI IN LASTRE PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO, LE RELATIVE OPERE DI SOSTEGNO E LIVELLAMENTO. DANNEGGIAMENTO ALLA CABINA A SERVIZIO DELL'AREA SPORT GIOCO SMOTTAMENTO INTEGRALE DELLE AREE E DEI CAMPI DA GIOCO, DELLE RELATIVE PAVIMENTAZIONI, RETI, ELEMENTI DI SOSTEGNO E FINITURA.	Elementi strutturali, Area e fondo esterno	Totale	9.880,00 €	9.880,00 €	0,00 €

N	ID	RagioneSociale	PartitaIVA	Comune	Prov.	Indirizzo	Catastale	Settore	Tipointervento	DescrizioneDanni	Tipo Lavori	Ripristino	Contributo Richiesto	PRIME MISURE per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive (art. 1 comma 3 lettera b) ordinanza 674/20)	FABBISOGNI per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive (articolo 25, comma 2, lett. e) D.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018)
58	23	manizza	02093010425	Senigallia (AN)	AN	lungomare leonardo da vinci 124 - CAP 60019	F. 13 - PART. 00950	Turismo Balneare	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni	-UNITÀ IMMOBILIARE: ripristino, barriere protettive di sabbia e metallo a protezione dell'intero stabilimento stesso.	Area e fondo esterno	Parziale	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
59	28	HOTEL ATLANTIC PAOLA MODESTI	00080230428	Senigallia (AN)	AN	LUNGOMARE ITALIA 8/B - CAP 60019	F. 17 - PART. 150	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino o sostituzione dei macchinari, acquisto di scorte, ripristino o sostituzione di arredi locali	- UNITÀ IMMOBILIARE: Parete estere, impianto di illuminazione - BENI MOBILI: Mobili, arredamento vario, attrezzature, lettini, ombrelloni, frigo	Elementi strutturali, Finiture interne ed esterne, Serramenti interni ed esterni, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, impianti elettrico e per allarme, Area e fondo esterno, Eventuali adeguamenti obbligatori per legge	Parziale	25.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €
60	34	SANTOLINI PAOLA	01497680411	Senigallia (AN)	AN	LUNGOMARE DA VINCI SNC - CAP 60019	F. 13 - PART. CT 55 - CF 779	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino o sostituzione di arredi locali	- UNITÀ IMMOBILIARE: ALLAGAMENTO OFFICE - BENI MOBILI: GAZEBO, STRUTTURA DI DELIMITAZIONE CAMPI DA GIOCO, DISTRUZIONE GIOCO CASTELLO PER ARRAMPICATE, SCIVOLO ACQUATICO	Finiture interne ed esterne, Prestazioni tecniche, Arredi locali	Parziale	20.900,00 €	20.000,00 €	900,00 €
61	44	TRILOGY DI RENLADI MICHELA & C. SNC	02093570428	Senigallia (AN)	AN	VIA LUNGOMARE DA VINCI 61 - CAP 60019	F. 13 - PART. MAPPALE 606	Turismo Ricettiva	ripristino strutturale e funzionale	- UNITÀ IMMOBILIARE: LA MAREGGIATA AVVENUTA IN DATA 12 E 13 NOVEMBRE, HA CAUSATO I SEGUENTI DANNI ALLA STRUTTURA: - HA RIMOSSO I CUMULI DI SABBIA POSIZIONATI PER BARRIERA PROTETTIVA INVERNALE, INONDANDO IL LOCALE E COPRENDO I PILASTRI DI SOSTEGNO SCAVANDO IN PROFONDITA'. QUESTO HA CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA STRUTTURA ESTERNA, VERANDA LATO MARE, SIA LA PAVIMENTAZIONE CHE LA COPERTURA.	Elementi strutturali, Finiture interne ed esterne, Serramenti interni ed esterni	Parziale	17.216,00 €	17.216,00 €	0,00 €
62	42	SOLE 2000 S.a.s. di Lucarelli Michel & C.	02010610422	Senigallia (AN)	AN	LUNGOMARE LEONARDO DA VINCI - BAGNI 134 - - CAP 60019	F. 13 - PART. 774 E 775 - SUB. -	Turismo Balneare	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze, ripristino o sostituzione dei macchinari, ripristino o sostituzione di arredi locali	- UNITÀ IMMOBILIARE: OFFICE DEDICATO A BAR : DANNEGGIATA LA PAVIMENTAZIONE, DANNEGGIAMENTO DELLA TINTEGGIATURA SIA INTERNA CHE ESTERNA, DANNEGGIAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED IDRAULICO. OFFICE DEDICATO A MAGAZZINO E RECEPTION : DANNEGGIATA LA PAVIMENTAZIONE, DANNEGGIAMENTO DELLA TINTEGGIATURA SIA INTERNA CHE ESTERNA, DANNEGGIAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO - BENI MOBILI: DANNEGGIAMENTO DELLE RECINZIONI E DELLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE, DANNEGGIAMENTO DEGLI OMBRELLONI STOCCATI ALL'INTERNO DELL'OFFICE DEDICATO A MAGAZZINO E RECEPTION. DANNEGGIATE LE ATTREZZATURE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI BAR (FRIGO, CELLE, MACCHINA DEL GHIAGGIO, ECC.) DANNEGGIAMENTO DELLA MOBILIA INTERNA AI DUE OFFICE (BAR-MAGAZZINO/RECEPTION) - BENI MOBILI REGISTRATI: -	Finiture interne ed esterne, Serramenti interni ed esterni, Impianti di riscaldamento o idrico-fognario, Impianti elettrico e per allarme, Area e fondo esterno, Prestazioni tecniche, Macchinari e attrezzature, Arredi locali	Parziale	59.100,00 €	20.000,00 €	39.100,00 €
63	41	Bagni Virgilio di Mazzanti Marco ed Elena	01279070427	Senigallia (AN)	AN	Lungomare Marconi - CAP 60019		Turismo Balneare	ripristino dei danni ad aree e fondi esterni	- BENI MOBILI: Il danno consiste nella rottura di una vetrata e nello smottamento della pavimentazione del campo da padel.	Elementi strutturali	Totale	2.800,00 €	2.800,00 €	0,00 €
64	11	GASPARRI E NICOLINI SNC	02778870424	Sirolo (AN)	AN	COORDINATE GEOGRAFICHE VERTICE A LAT. NORD 43°31'50.166" N LONG. EST 13°40'09.414" E V. B LAT. N 43°32'01.104" N LONG. E 13°41'14.526" E V. C LAT. N 43°31'29.526" N L. E 13°41'24.534" E V. D LAT. N 43°31'18.588" N LONG. E 13°40'19.434" E - - CAP 60020	F. - - PART. - - SUB. -	Acquacoltura	ripristino strutturale e funzionale, ripristino dei danni ad aree e fondi esterni, ripristino dei danni alle pertinenze, ripristino o sostituzione dei macchinari, acquisto di scorte	- UNITÀ IMMOBILIARE: ROTTURA E PERDITA DI CORDE ANCORATE SUI CORPI MORTI IN CEMENTO, CON CONSEGUENTE DISTRUZIONE E PERDITA DI TUTTO IL PRODOTTO (MITILI ) E DI TUTTE LE BOE DI GALLEGGIAMENTO AD ESSE COLLEGATO.	Elementi strutturali, Macchinari e attrezzature, Scorte	Parziale	215.000,00 €	20.000,00 €	195.000,00 €
Totale														875.908,61 €	1.017.570,18 €