

**Monitoraggio qualità erogata
dal trasporto ferroviario
Anno 2018**

Allegati

Indice

Informazioni generali

- Allegato 1 Informazioni in vettura su fermate e ritardi
- Allegato 2 Graffiti sulle carrozze
- Allegato 3 Toilettes treni chiuse o guaste
- Allegato 4 Pulizia treni: di toilettes accessibili, sedute e interni
- Allegato 5 Riscaldamento
- Allegato 6 Presenza di forze dell'ordine presenti in vettura
- Allegato 7 Materiale rotabile

Informazioni generali

Periodo di rilevazione **8.10.2018 - 4.12.2018**

Schede di rilevazione valide per elaborazioni relative ai treni **451**

Frequenza treni monitorati

n_treno monitorato	Frequenza monitoraggio	% su totale treni monitorati
11528	12	2,7
11539	12	2,7
12007	16	3,5
12010	10	2,2
12012	12	2,7
12016	10	2,2
12017	12	2,7
12021	10	2,2
12047	16	3,5
12048	12	2,7
21671	9	2,0
21673	12	2,7
21675	13	2,9
21678	10	2,2
21685	11	2,4
21688	12	2,7
21698	12	2,7
6992	16	3,5
6993	16	3,5
6997	12	2,7
6998	12	2,7
6999	12	2,7
7000	16	3,5
7001	12	2,7
7002	12	2,7
7003	16	3,5
7006	12	2,7
7007	12	2,7
7012	12	2,7
7013	12	2,7
7089	6	1,3
7091	11	2,4
7096	13	2,9
7100	6	1,3
7102	6	1,3

Frequenza linee monitorate

linea monitorata	Frequenza	Percentuale
60 Ancona - Pesaro	108	23,9
61 Ancona - San Benedetto	129	28,6
70 Ancona - Fabriano	61	13,5
288 Fabriano - Civitanova Marche	50	11,1
290 San Benedetto - Ascoli Piceno	44	9,8
288-61 Fabriano-Civitanova-Ancona-San Benedetto	21	4,7
61-290 Ancona - San Benedetto - Ascoli Piceno	38	8,4
Totale	451	100

Allegato 1

Informazioni in vettura su fermate e ritardi

Numero Treno	Rilevazioni	Numero Scheda	Data	info_fermate_treno	info_ritardi_treno	Rilevazione non a standard: no info fermate (=1)	ritardo_partenza	ritardo_arrivo	Differenza fra min ritardo partenza e min ritardo arriv(se <0 aumento ritardo)	1= aumento ritardo	1=No info ritardo	Rilevazione non a standard: no info per aumenti ritardi (=1)	Rilevazioni non a standard	Calcola 1 sola sanzione per scheda	1=volume basso info	1=volume basso ritardi	1=si aumento ritardo e volume basso	segnalazioni volume basso	conferma capotreno	Note
6992	3	16_1911001	19/11/2018	si, ma con basso volume	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	no	Le informazioni sonore sulle fermate ed altro vengono diramate con basso volume, il capotreno -controllore ha precisato che si è nella fascia notturna che va dalle 22,30 alle 8,30 del mattino.
		16_2211001	22/11/2018	no	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	si	Le informazioni sonore iniziano ad essere diramate dalla stazione di Spinetoli- Colli del Tronto confermato dal capotreno
		16_2811001	28/11/2018	no	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	si	
6993	2	16_1911002	19/11/2018	si, ma con basso volume	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	no	Le informazioni sono diramate con volume basso perche, così ha detto il capotreno-controllore, si è nella fascia notturna che va dalle 22,30 alle 8,30 del mattino.Le informazioni sonore vbengono
		16_2811002	28/11/2018	no	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	si	
6997	1	1_2210181	22/10/2018	si	no	0	0	12	-12	1	1	1	1	1	0	0	0	0	no	
7000	1	16_2811003	28/11/2018	no	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	si	
7002	1	1_911184	09/11/2018	si	no	0	7	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	no	
7091	2	2_2510048	25/10/2018	no	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	si	
		9_911001	09/11/2018	no	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	si	
7096	2	2_1411066	14/11/2018	si, ma con basso volume	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	no	
		9_911002	09/11/2018	no	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	si	Le informazioni erano diramate in video nei monitor presenti nelle carrozze, ma senza audio. Il Capotreno conferma e sottoscrive la scheda originale agli atti dello scrivente
7100	2	20_1110002	11/10/2018	no	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	si	Diffusione sonora non udibile nella vettura rimorchiata 95 83 4668 664-4 (confermato da capotreno)
		21_2510002	25/10/2018	no	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	si	L'audio riferito alle fermate non funzionava sulla carrozza ALN 668 3306 95834668655-2 I TI mentre era attivo sulla ALN 668 3334 95834668681-8 I TI
7102	1	11_1010004	10/10/2018	si, ma con basso volume	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	si	Confermato dal capotreno
7103	3	20_511004	05/11/2018	no	no	1	14	0	14	0	1	0	1	1	0	0	0	0	si	Sistema di diffusione sonora/video non funzionante. Il capotreno lo definisce come "rotto" sull'intero treno (SWING 012).
		20_1110004	11/10/2018	no	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	si	diffusione sonora non funzionante (confermato da capotreno)
		21_2210004	22/10/2018	no	0	1	8	0	8	0	0	0	1	1	0	0	0	0	si	Le informazioni sulle fermate sono state successivamente sostituite con un annuncio del Capotreno tramite microfono.
7128	1	20_1110003	11/10/2018	no	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	si	diffusione sonora non udibile nella vettura rimorchiata 95 83 4668 664-4 (confermato da capotreno)	
11528	6	1_911181	09/11/2018	si	no	0	0	10	-10	1	1	1	1	1	0	0	0	0	no	
		1_1211181	12/11/2018	si	no	0	0	10	-10	1	1	1	1	1	0	0	0	0	no	
		1_1611181	16/11/2018	si	no	0	0	7	-7	1	1	1	1	1	0	0	0	0	no	

Numero Treno	Rilevazioni	Numero Scheda	Data	info_fermate_treno	info_ritardi_treno	Rilevazione non a standard: no info fermate (=1)	ritardo_partenza	ritardo_arrivo	Differenza fra min ritardo partenza e min ritardo arriv(se <0 aumento ritardo)	1= aumento ritardo	1=No info ritardo	Rilevazione non a standard: no info per aumenti ritardi (=1)	Rilevazioni non a standard	Calcola 1 sola sanzione per scheda	1=volume basso info	1=volume basso ritardi	1=si aumento ritardo e volume basso	segnalazioni volume basso	conferma capotreno	Note
		1_1911181	19/11/2018	si	no	0	0	10	-10	1	1	1	1	1	0	0	0	0	no	
		1_2311201	23/11/2018	si	no	0	0	12	-12	1	1	1	1	1	0	0	0	0	no	
		1_2611181	26/11/2018	si	no	0	0	8	-8	1	1	1	1	1	0	0	0	0	no	
12012	1	1_2611185	26/11/2018	si	no	0	0	6	-6	1	1	1	1	1	0	0	0	0	no	
12016	1	13_2011006	20/11/2018	no	0	1	12	8	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	no	
12021	1	14_1110005	11/10/2018	no	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	no	
12047	1	16_1911004	19/11/2018	si	no	0	10	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	no	Il treno è partito con 10 minuti di ritardo, ma poi è arrivato in orario. Le informazioni sui ritardi non vengono diramate perchè il treno non ha incrementato il ritardo di partenza.
21671	1	14_1110002	11/10/2018	no	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	no	
21685	1	1_1910185	19/10/2018	si, ma con basso volume	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	no	
21688	1	3_810004	08/10/2018	no	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	no	
Totale	32					17				8	11	8	25	25	5	0	0	5	0	

ALLEGATO 2

Treni con presenza di graffiti

Numero Treno	Numero Scheda	Data	numSerie_graffiti	Numero di volte in cui è stata rilevata la carrozza	carrozza rilevata più volte?	Nel caso di più carrozze rilevate: si sono superati 7 giorni dalla prima rilevazione?	Rilevazioni non a standard (*)	numero di carrozze rilevate per scheda	Filtra 1 sanzione per scheda (**)	Schede sanzionabili e non (motivo di non sanzionabilità)	Note
11528	2_910006	09/10/2018	83 8678 168-8	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	
7089	20_1110001	11/10/2018	95 83 4220 119-0	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	
21685	1_1210185	12/10/2018	50838287082-4I TI	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	I Graffiti sono presenti sulla motrice di coda sul frontale.
21675	3_1510003	15/10/2018	502.087	2	SI	prima volta	1	1	1	1	
21685	1_1510185	15/10/2018	508382 87049 3I TI	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	Graffiti sul frontale del locomotore posteriore.
21688	3_1510004	15/10/2018	502.087	2	SI	NO	0	1	1	(*)	
21675	2_1710034	17/10/2018	508382-870007-1	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	
7012	8_1810006	18/10/2018	50-83-11-87-119-0	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	
6998	1_1910182	19/10/2018	9183 2464 263-0I-TI	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	I graffiti sono presenti sul frontale del Locomotore.
21685	1_1910185	19/10/2018	508382 87020-4I-TI	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	Presenza graffiti sulla carrozza pilota.
7100	21_2510002	25/10/2018	95834668681-8 I-TI	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	
7103	21_2510004	25/10/2018	95830220312-9 I TI	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	1	1	Graffito presente nel punto di congiunzione delle due carrozze indicate (gomma esterna)
7103	21_2510004	25/10/2018	95834220112-5 I TI	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	0	(**)	Graffito presente nel punto di congiunzione delle due carrozze indicate (gomma esterna)
7114	21_2510005	25/10/2018	95830220319-4 I-TI	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	1	1	Graffiti presenti sulla gomma esterna tra le prime due carrozze e su un tubo sul carrello della terza
7114	21_2510005	25/10/2018	95834220119-0 I-TI	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	0	(**)	Graffiti presenti sulla gomma esterna tra le prime due carrozze e su un tubo sul carrello della terza
7114	21_2510005	25/10/2018	95834220219-8 I-TI	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	0	(**)	Graffiti presenti sulla gomma esterna tra le prime due carrozze e su un tubo sul carrello della terza
11528	2_3010053	30/10/2018	508326-78 791-0	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	1	1	
11528	2_3010053	30/10/2018	508386-78 176-1	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	0	(**)	
12012	2_3010057	30/10/2018	9483 4425 006-3	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	1	1	

Numero Treno	Numero Scheda	Data	numSerie_graffiti	Numero di volte in cui è stata rilevata la carrozza	carrozza rilevata più volte?	Nel caso di più carrozze rilevate: si sono superati 7 giorni dalla prima rilevazione?	Rilevazioni non a standard (*)	numero di carrozze rilevate per scheda	Filtra 1 sanzione per scheda (**)	Schede sanzionabili e non (motivo di non sanzionabilità)	Note
12012	2_3010057	30/10/2018	9493 0425 007-9	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	0	(**)	
6999	5_3110019	31/10/2018	94830425007-9	2	SI	prima volta	1	4	1	1	
6999	5_3110019	31/10/2018	94830425008-7	2	SI	prima volta	1	4	0	(**)	
6999	5_3110019	31/10/2018	94834425006-3	2	SI	prima volta	1	4	0	(**)	
6999	5_3110019	31/10/2018	94834425010-5	2	SI	prima volta	1	4	0	(**)	
7003	17_3110005	31/10/2018	94830425007-9	2	SI	NO	0	4	1	(*)	
7003	17_3110005	31/10/2018	94830425008-7	2	SI	NO	0	4	0	(**)	
7003	17_3110005	31/10/2018	94834425006-3	2	SI	NO	0	4	0	(**)	
7003	17_3110005	31/10/2018	94834425010-5	2	SI	NO	0	4	0	(**)	
7103	20_511004	05/11/2018	95 83 0220 312-9	2	SI	prima volta	1	1	1	1	
7007	8_811003	08/11/2018	5083217	2	SI	NO	0	1	1	(*)	
7103	20_811004	08/11/2018	95 83 4668 655-2	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	1	1	
7103	20_811004	08/11/2018	95 83 4668 681-8	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	0	(**)	
7114	20_811005	08/11/2018	95 83 0220 312-9	2	SI	NO	0	1	1	(*)	
12048	8_811002	08/11/2018	5083217	2	SI	prima volta	1	1	1	1	
7091	9_911001	09/11/2018	95 83 4668 655-2 ITI	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	1	1	
7091	9_911001	09/11/2018	95 83 4668 681-8 ITI	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	0	(**)	
11528	1_1211181	12/11/2018	508326 78098 0I-TI	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	1	1	Graffiti presenti su frontale e fianco locomotore, e sui vetri di una carrozza.
11528	1_1211181	12/11/2018	508326 78916 3I-TI	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	0	(**)	Graffiti presenti su frontale e fianco locomotore, e sui vetri di una carrozza.
21685	2_1211063	12/11/2018	5083 82-87 128-5	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	
7096	2_1411066	14/11/2018	ALn.668 3334	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	

Numero Treno	Numero Scheda	Data	numSerie_graffiti	Numero di volte in cui è stata rilevata la carrozza	carrozza rilevata più volte?	Nel caso di più carrozze rilevate: si sono superati 7 giorni dalla prima rilevazione?	Rilevazioni non a standard (*)	numero di carrozze rilevate per scheda	Filtra 1 sanzione per scheda (**)	Schede sanzionabili e non (motivo di non sanzionabilità)	Note
21673	9_2011003	20/11/2018	9483 0425 013-7	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	
7001	2_2111072	21/11/2018	9483 4425 011-3	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	
12010	13_2211004	22/11/2018	50 83 21-870 109-9	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	
12021	13_2211005	22/11/2018	50 82 21-87 109-9	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	
11528	1_2311201	23/11/2018	508326-78725-8	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	1	1	
11528	1_2311201	23/11/2018	508326-78727-4	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	0	(**)	
7001	1_2611183	26/11/2018	5083 82 87 049 - 3	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	1	1	
7001	1_2611183	26/11/2018	5083 II-87 119-0	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	0	(**)	
11528	1_2611181	26/11/2018	508386-78181-1 I-TI	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	
7096	9_412002	04/12/2018	9583 0220 312-9	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1	1	
							43			30	

(*)Rilevazioni non a standard: vengono considerate non a standard le prime rilevazioni di ogni carrozza e quelle rilevazioni avvenute dopo7 giorni.

(**)Filtra 1 sanzione per scheda: se in una scheda vengono segnalate più carrozze, viene considerata un'unica sanzione

Allegato 3

Toilettes treni chiuse o guaste

Numero treno	Partenza rilevatore	Partenza treno	Rilevazioni	Numero Scheda	Data	num_toilettes_guaste	num_toilettes_chiuse_altro	toilettes chiuse o guaste	Rilevazioni valide per calcolo sanzioni	Rilevazioni valide per calcolo sanzioni	motivi chiusura altro
7001	Ancona	Ancona	1	1_2611183	26/11/2018	1	0	1	Valida	1	
7006	Porto San Giorgio	Ascoli Piceno	2	8_1110004	11/10/2018	0	1	1	Non valida	0	Chiusura difettosa
				8_1810004	18/10/2018	0	1	1		0	Porta elettronica che si blocca automaticamente se c'è qualcosa che non va.
7102	Fabriano	Fabriano	1	11_1010004	10/10/2018	0	1	1	Non valida	0	Porta difettosa
7103	Civitanova Marche	Ancona	2	20_511004	05/11/2018	1	0	1	Non valida	0	
				20_1110004	11/10/2018	1	0	1		0	
11528	Ancona	Ancona	4	1_1211181	12/11/2018	2	0	2	Valida	1	
				1_1611181	16/11/2018	1	0	1		1	
				1_1911181	19/11/2018	1	0	1		1	
				1_2311201	23/11/2018	2	0	2		1	
11539	Pesaro	Bologna	4	1_911186	09/11/2018	1	1	2	Non valida	0	(indicato non scarica)
				2_910011	09/10/2018	0	1	1		0	
				2_2111075	21/11/2018	0	1	1		0	
				2_2811081	28/11/2018	2	0	2		0	
12007	Pesaro	Rimini	2	14_1810001	18/10/2018	1	0	1	Non valida	0	
				14_2510001	25/10/2018	1	0	1		0	
12010	Ancona	Ancona	1	15_1311004	13/11/2018	1	0	1	Valida	1	
12016	Senigallia	Ancona	2	14_1810006	18/10/2018	1	0	1	Non valida	0	
				14_2510006	25/10/2018	1	0	1		0	
12021	Pesaro	Pesaro	1	15_1311005	13/11/2018	1	0	1	Valida	1	
21678	Jesi	Fabriano	1	14_1810003	18/10/2018	1	0	1	Non valida	0	
21685	Ancona	Ancona	1	1_1510185	15/10/2018	1	0	1	Valida	1	
						20				8	

ALLEGATO 4

Pulizia treni: di toilettes accessibili, sedute e interni

n_treno	Numero scheda	data	partenza rilevatore	partenza treno	pulizia_wc_treno_partenza	pulizia_sedute_treno_partenza	pulizia_generale_carrozze	Conta toilettes	Conta sedute	Conta interni	Validità (*)	somma conta sedute + conta interni	conta una sola rilevazione tra sedute e interni	Conteggio sanzioni (**)
12047	19_810004	08/10/2018	Ancona	Ancona	insuff.	suff.	suff.	1	0	0	SI	0	0	1
12007	14_1110001	11/10/2018	Pesaro	Rimini	insuff.	suff.	suff.	1	0	0	NO	0	0	0
21671	14_1110002	11/10/2018	Falconara	Ancona	insuff.	suff.	suff.	1	0	0	NO	0	0	0
21678	14_1110003	11/10/2018	Jesi	Fabriano	insuff.	suff.	suff.	1	0	0	NO	0	0	0
12010	14_1110004	11/10/2018	Ancona	Ancona	insuff.	suff.	suff.	1	0	0	SI	0	0	1
7012	8_1810006	18/10/2018	Porto San Giorgio	Ascoli Piceno	insuff.	buono	buono	1	0	0	NO	0	0	0
12016	14_1810006	18/10/2018	Senigallia	Ancona	insuff.	insuff.	insuff.	1	1	1	NO	2	1	0
7001	2_2210038	22/10/2018	Ancona	Ancona	insuff.	buono	buono	1	0	0	SI	0	0	1
12021	14_2510005	25/10/2018	Pesaro	Pesaro	insuff.	insuff.	insuff.	1	1	1	SI	2	1	2
12016	14_2510006	25/10/2018	Senigallia	Ancona	insuff.	insuff.	insuff.	1	1	1	NO	2	1	0
12007	14_711001	07/11/2018	Pesaro	Rimini	insuff.	suff.	suff.	1	0	0	NO	0	0	0
21671	14_711002	07/11/2018	Falconara	Ancona	insuff.	suff.	suff.	1	0	0	NO	0	0	0
21678	14_711003	07/11/2018	Jesi	Fabriano	insuff.	suff.	suff.	1	0	0	NO	0	0	0
12010	14_711004	07/11/2018	Ancona	Ancona	insuff.	suff.	suff.	1	0	0	SI	0	0	1
12021	14_711005	07/11/2018	Pesaro	Pesaro	insuff.	suff.	suff.	1	0	0	SI	0	0	1
12016	14_711006	07/11/2018	Senigallia	Ancona	insuff.	suff.	suff.	1	0	0	NO	0	0	0
21678	15_911003	09/11/2018	Jesi	Fabriano	insuff.	buono	buono	1	0	0	NO	0	0	0
11528	1_1211181	12/11/2018	Ancona	Ancona	insuff.	buono	suff.	1	0	0	SI	0	0	1
6992	16_2211001	22/11/2018	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	insuff.	buono	buono	1	0	0	SI	0	0	1
6993	16_2211002	22/11/2018	San Benedetto del Tronto	San Benedetto del Tronto	insuff.	buono	buono	1	0	0	SI	0	0	1
														10

(*) La sanzione viene applicata solo se il controllo relativo alla pulizia viene effettuato entro la prima fermata del treno per cui la stazione di partenza del rilevatore deve coincidere con l'origine del treno

(**) Se la sanzione può essere applicata (Validità = SI) si conteggiano una sanzione per ogni rilevazione non a standard delle toilettes e un'unica sanzione per ogni singola scheda che riporti più rilevazioni non a standard per le voci "pulizia sedute" e "interni delle carrozze"

ALLEGATO 5

Riscaldamento o condizionamento non funzionante nelle vetture

Nel periodo in cui è stata effettuata la rilevazione (08.10.2018 al 14.12.2018) non sono state rilevate carrozze con riscaldamento non funzionante causa guasto

ALLEGATO 6**Presenza di forze dell'ordine presenti in vettura**

Numero scheda	data	n_treno	Numero totale forze dell'ordine	Numero forze dell'ordine in divisa presenti	note_generali
2_810001	08/10/2018	7091	1	0	
2_810005	08/10/2018	7112	2	0	
19_810003	08/10/2018	7000	1	0	
2_910006	09/10/2018	11528	2	0	
2_910008	09/10/2018	7001	1	0	
2_910010	09/10/2018	12012	3	0	
2_910011	09/10/2018	11539	3	0	
2_1010013	10/10/2018	6998	1	0	
2_1010016	10/10/2018	21685	3	0	
19_1110003	11/10/2018	7000	2	0	
19_1110004	11/10/2018	12047	3	0	
2_1510018	15/10/2018	11528	3	0	
2_1510020	15/10/2018	7001	2	0	
2_1510022	15/10/2018	12012	5	0	
2_1510023	15/10/2018	11539	4	0	
3_1510002	15/10/2018	6998	1	0	
5_1510001	15/10/2018	6999	1	0	
5_1510002	15/10/2018	12048	1	0	
5_1510003	15/10/2018	7007	1	1	
5_1510004	15/10/2018	7006	1	0	

Numero scheda	data	n_treno	Numero totale forze dell'ordine	Numero forze dell'ordine in divisa presenti	note_generali
5_1510005	15/10/2018	7013	8	0	
17_1510002	15/10/2018	6993	2	0	
17_1510003	15/10/2018	7000	3	0	la presenza delle forze dell'ordine non è per l'intera tratta (1 è salita a SBT, 1 a Civitanova ed 1 a Porto Recanati)
17_1510004	15/10/2018	12047	4	0	la presenza delle forze dell'ordine non è per l'intera tratta (non sono venuta a conoscenza delle stazioni di salita o discesa di ciascuno)
2_1610029	16/10/2018	7104	1	0	
2_1710030	17/10/2018	6997	1	0	
2_1710031	17/10/2018	6998	2	0	
2_1710034	17/10/2018	21675	1	0	
8_1810002	18/10/2018	12048	2	0	Le forze dell'ordine hanno coadiuvato il controllore con un passeggero sprovvisto di biglietto.
18_1810001	18/10/2018	6992	1	0	
18_1810002	18/10/2018	6993	3	0	
1_1910182	19/10/2018	6998	15	0	
1_1910185	19/10/2018	21685	4	0	
19_2510002	20/10/2018	6993	3	0	
1_2210181	22/10/2018	6997	2	0	
1_2210182	22/10/2018	6998	4	0	
1_2210185	22/10/2018	21685	3	0	
2_2210036	22/10/2018	11528	4	2	
2_2210040	22/10/2018	12012	1	0	
5_2210007	22/10/2018	6999	1	0	
5_2210008	22/10/2018	12048	1	0	
5_2210010	22/10/2018	7006	1	0	
5_2210011	22/10/2018	7013	15	0	

Numero scheda	data	n_treno	Numero totale forze dell'ordine	Numero forze dell'ordine in divisa presenti	note_generali
18_2210003	22/10/2018	7000	2	0	
18_2210005	22/10/2018	7003	2	0	
8_2510001	25/10/2018	6999	2	0	Annuncio presenza agenti FF.O. a bordo e sistema di videosorveglianza attivo.
19_2510001	25/10/2018	6992	1	0	
19_2510004	25/10/2018	12047	3	0	
1_2910185	29/10/2018	21685	1	0	
3_2910002	29/10/2018	6998	2	0	
5_2910014	29/10/2018	12048	3	0	
5_2910015	29/10/2018	7007	1	0	
5_2910016	29/10/2018	7006	1	0	
5_2910017	29/10/2018	7013	6	0	
5_2910018	29/10/2018	7012	2	0	
18_2910003	29/10/2018	7000	1	0	
18_2910004	29/10/2018	12047	2	0	
2_3010053	30/10/2018	11528	2	2	
2_3010055	30/10/2018	7001	3	2	
2_3010056	30/10/2018	7002	2	0	
2_3010057	30/10/2018	12012	3	0	
2_3010058	30/10/2018	11539	2	0	
1_3110185	31/10/2018	21685	2	0	
5_3110020	31/10/2018	12048	1	0	
5_3110021	31/10/2018	7007	1	0	
5_3110022	31/10/2018	7006	2	0	

Numero scheda	data	n_treno	Numero totale forze dell'ordine	Numero forze dell'ordine in divisa presenti	note_generali
5_3110023	31/10/2018	7013	20	0	
17_3110001	31/10/2018	6992	1	0	
17_3110003	31/10/2018	7000	3	0	
17_3110004	31/10/2018	12047	1	0	
1_511182	05/11/2018	6998	1	0	
1_511185	05/11/2018	21685	1	0	
17_511002	05/11/2018	6993	1	0	
17_511003	05/11/2018	7000	1	0	
15_611001	06/11/2018	12007	14	0	
19_711004	07/11/2018	12047	1	0	
1_911181	09/11/2018	11528	2	2	
1_911183	09/11/2018	7001	3	2	
1_911184	09/11/2018	7002	2	0	
1_911185	09/11/2018	12012	2	0	
1_911186	09/11/2018	11539	2	0	
9_911002	09/11/2018	7096	2	2	
9_911003	09/11/2018	21673	1	0	La presenza delle Forze dell'Ordine indicata è relativa soltanto al tratto Ancona - Falconara M.ma
12_910008	09/11/2018	12048	2	2	
15_911001	09/11/2018	12007	20	0	
1_1211181	12/11/2018	11528	2	0	
1_1211185	12/11/2018	12012	5	0	
1_1211186	12/11/2018	11539	1	0	
2_1211063	12/11/2018	21685	1	0	

Numero scheda	data	n_treno	Numero totale forze dell'ordine	Numero forze dell'ordine in divisa presenti	note_generali
18_1211001	12/11/2018	6992	1	0	
18_1211004	12/11/2018	12047	3	0	
15_1311001	13/11/2018	12007	10	0	
15_1311004	13/11/2018	12010	2	0	
15_1511001	15/11/2018	12007	12	0	
15_1511004	15/11/2018	12010	2	0	
16_1511001	15/11/2018	6992	1	0	
16_1511002	15/11/2018	6993	2	0	
16_1511003	15/11/2018	7000	2	0	
1_1611181	16/11/2018	11528	5	2	
1_1611184	16/11/2018	7002	1	0	
1_1611185	16/11/2018	12012	1	0	
1_1911181	19/11/2018	11528	5	2	
1_1911185	19/11/2018	12012	2	0	
16_1911001	19/11/2018	6992	1	0	
16_1911002	19/11/2018	6993	3	0	
16_1911004	19/11/2018	12047	6	0	
16_1911005	19/11/2018	7003	1	0	
9_2011003	20/11/2018	21673	1	0	
9_2011005	20/11/2018	7104	1	0	
13_2011001	20/11/2018	12007	5	0	
2_2111070	21/11/2018	11528	1	0	
2_2111074	21/11/2018	12012	2	0	

Numero scheda	data	n_treno	Numero totale forze dell'ordine	Numero forze dell'ordine in divisa presenti	note_generali
2_2111075	21/11/2018	11539	1	0	
13_2211001	22/11/2018	12007	5	0	
13_2211005	22/11/2018	12021	3	0	
16_2211001	22/11/2018	6992	1	0	
16_2211002	22/11/2018	6993	1	0	
16_2211003	22/11/2018	7000	2	0	
16_2211004	22/11/2018	12047	1	0	
1_2311205	23/11/2018	12012	2	0	
1_2611181	26/11/2018	11528	1	0	
13_2711001	27/11/2018	12007	10	0	
2_2811078	28/11/2018	7001	1	0	
2_2811080	28/11/2018	12012	2	0	
2_2811081	28/11/2018	11539	1	0	
16_2811003	28/11/2018	7000	1	0	
17_2911001	29/11/2018	6992	1	0	
17_2911002	29/11/2018	6993	1	0	
17_2911003	29/11/2018	7000	1	0	
17_2911004	29/11/2018	12047	1	0	

ALLEGATO 7**Materiale rotabile diverso da quello contrattualizzato**

Numero treno	data	Numero scheda	Materiale contrattualizzato	Materiale utilizzato
6997	08/10/2018	3_810001	JAZZ	Minuetto
6992	08/10/2018	19_810001	Minuetto	JAZZ
6993	08/10/2018	19_810002	Minuetto	JAZZ
21671	11/10/2018	14_1110002	JAZZ	Minuetto
6992	11/10/2018	19_1110001	Minuetto	JAZZ
6993	11/10/2018	19_1110002	Minuetto	JAZZ
7100	11/10/2018	20_1110002	Swing	ALN 668 - composizione: 2
7128	11/10/2018	20_1110003	Swing	ALN 668 - composizione: 2
11528	15/10/2018	2_1510018	VIVALTO	MDVE
11539	15/10/2018	2_1510023	VIVALTO	MDVE
6997	15/10/2018	3_1510001	JAZZ	Minuetto
6997	17/10/2018	2_1710030	JAZZ	Minuetto
21675	17/10/2018	2_1710034	Minuetto	MDVE
7012	18/10/2018	8_1810006	JAZZ	MDVE Locomotiva + 5 vagoni di cui uno di 1^ classe.
21671	18/10/2018	14_1810002	JAZZ	Minuetto
6992	18/10/2018	18_1810001	Minuetto	JAZZ
6993	18/10/2018	18_1810002	Minuetto	JAZZ
6998	19/10/2018	1_1910182	JAZZ	MDVE
6993	20/10/2018	19_2510002	Minuetto	JAZZ
6997	22/10/2018	1_2210181	JAZZ	Minuetto
6998	22/10/2018	1_2210182	JAZZ	PR(4)
11539	22/10/2018	2_2210041	VIVALTO	MDVE
7012	22/10/2018	5_2210012	JAZZ	MDVE 5 carrozze
6992	22/10/2018	18_2210001	Minuetto	JAZZ

Numero treno	data	Numero scheda	Materiale contrattualizzato	Materiale utilizzato
6993	22/10/2018	18_2210002	Minuetto	JAZZ
6997	24/10/2018	2_2210042	JAZZ	Minuetto
7091	25/10/2018	2_2510048	Swing	ALN
21671	25/10/2018	14_2510002	JAZZ	Minuetto
6992	25/10/2018	19_2510001	Minuetto	JAZZ
7100	25/10/2018	21_2510002	Swing	ALn 668 3306 95834668655-2 I TI ALn 668 3334 95834668681-8 I TI
7128	25/10/2018	21_2510003	Swing	ALn 668 3306 95834668655-2 I-TI ALn 668 3334 95834668681-8 I-TI
6997	29/10/2018	3_2910001	JAZZ	Minuetto
6992	29/10/2018	18_2910001	Minuetto	JAZZ
6993	29/10/2018	18_2910002	Minuetto	JAZZ
6997	31/10/2018	3_3110001	JAZZ	Minuetto
21671	06/11/2018	15_611002	JAZZ	Minuetto
21671	07/11/2018	14_711002	JAZZ	Minuetto
7103	08/11/2018	20_811004	Swing	ALN 668 (composizione: 2)
7002	09/11/2018	1_911184	JAZZ	Minuetto
7091	09/11/2018	9_911001	Swing	ALn 668
21671	09/11/2018	15_911002	JAZZ	Minuetto
7002	12/11/2018	1_1211184	JAZZ	Minuetto
6997	12/11/2018	2_1211059	JAZZ	Minuetto
6992	12/11/2018	18_1211001	Minuetto	JAZZ
6993	12/11/2018	18_1211002	Minuetto	JAZZ
21671	13/11/2018	15_1311002	JAZZ	Minuetto
7096	14/11/2018	2_1411066	Swing	ALn
7002	16/11/2018	1_1611184	JAZZ	Minuetto
7002	19/11/2018	1_1911184	JAZZ	Minuetto
21671	20/11/2018	13_2011002	JAZZ	Minuetto
11539	21/11/2018	2_2111075	VIVALTO	MDVE

Numero treno	data	Numero scheda	Materiale contrattualizzato	Materiale utilizzato
7002	23/11/2018	1_2311204	JAZZ	Minuetto
11539	23/11/2018	1_2311206	VIVALTO	MDVE
7001	26/11/2018	1_2611183	JAZZ	MDVE
7002	26/11/2018	1_2611184	JAZZ	Minuetto
12007	27/11/2018	13_2711002	MDVE	jazz
12007	27/11/2018	13_2711006	MDVE	VIVALTO 5
7002	28/11/2018	2_2811079	JAZZ	Minuetto
11539	28/11/2018	2_2811081	VIVALTO	MDVE

Report a cura della

P.F. Performance e Sistema Statistico

Dirigente Dott.ssa Stefania Baldassari

Via Gentile da Fabriano 2/4 - 60125 Ancona

Tel 071-806.4470 Fax 071-806.4480

e-mail: *Performancestatistico@regione.marche.it*

<http://statistica.regionemarche.it>

in collaborazione con la

P.F. Trasporto Pubblico Locale e Logistica

Elaborazione ed analisi statistica dei dati:

Lucia Fraboni