

**Monitoraggio qualità erogata
dal trasporto ferroviario
Anno 2017**

Allegati

Indice

Allegato 1	<u>Comunicazioni nelle stazioni inerenti lavori programmati sulle linee ferroviarie</u>
Allegato 2	<u>Avvisi sonori su arrivi e partenze, eventuali ritardi, coincidenze o eventuali anomalie nelle stazioni</u>
Allegato 3	<u>Pulizia della stazione: interno dell'edificio, toilettes, sale d'attesa e sottopassi</u>
Allegato 4	<u>Impianti in stazione: scale mobili, ascensore e illuminazione</u>
Allegato 5	<u>Informazioni in vettura su fermate e ritardi</u>
Allegato 6	<u>Graffiti sulle carrozze</u>
Allegato 7	<u>Toilettes treni chiuse o guaste</u>
Allegato 8	<u>Pulizia treni: di toilettes accessibili, sedute e interni</u>
Allegato 9	<u>Riscaldamento</u>
Allegato 10	<u>Presenza di forze dell'ordine presenti in vettura</u>
Allegato 11	<u>Materiale rotabile</u>

Informazioni generali

Schede di rilevazione valide per le elaborazioni relative ai TRENI	432
Schede di rilevazione valide per le elaborazioni relative alle STAZIONI	132
Periodo di rilevazione	30 ottobre 2017- 7 dicembre 2017

ALLEGATO 1

Comunicazioni nelle stazioni inerenti lavori programmati sulle linee ferroviarie

Nel periodo in cui è stata effettuata la rilevazione (30.10.2017 al 07.12.2017) non erano programmati lavori nelle linee ferroviarie e nelle stazioni monitorate

ALLEGATO 2

Avvisi sonori su arrivi e partenze, eventuali ritardi, coincidenze o eventuali anomalie nelle stazioni

Stazione di	Rilevazioni	Numero scheda	Data	Avvisi Sonori su:			Rilevazioni non a standard per calcolo sanzioni	Note
				Arrivi e partenze	Ritardi	altre Anomalie		
Ancona	1	4_3110001	31/10/2017	si	no	non rilevato	1	
Senigallia	1	12_1611005	16/11/2017	no	non rilevato	non rilevato	1	
Civitanova Marche	1	15_2111003	21/11/2017	si	no	si	1	cambio binario

Allegato 3

Pulizia della stazione: interno dell'edificio, toilettes, dintorni, sale d'attesa e sottopassi

Stazione_di	Rilevazioni	Numero Scheda	Data	Interno	Toilettes	Dintorni	Sala d'attesa	Sottopasso	Orario rilevazione
Civitanova Marche	5	14_211002	02/11/2017	suff.	buono			insuff.	12.45
		15_1511003	15/11/2017	buono	suff.	insuff.	buono	insuff.	12.40
		15_2111003	21/11/2017	buono	buono	buono	buono	insuff.	13.00
		15_2711003	27/11/2017	insuff.	suff.	insuff.	suff.	insuff.	12.50
		15_2811003	28/11/2017	insuff.	suff.	insuff.	insuff.	insuff.	12.40
Jesi	7	10_211002	02/11/2017	insuff.	insuff.	insuff.	insuff.	insuff.	08.15
		10_1411002	14/11/2017	suff.	insuff.	suff.	suff.	suff.	08.15
		10_1711002	17/11/2017	suff.	insuff.	suff.	insuff.	suff.	08.15
		10_3110002	31/10/2017	suff.	insuff.	insuff.	suff.	suff.	08.10
		11_911002	09/11/2017	buono	insuff.	suff.	buono	buono	08.00
		12_1611002	16/11/2017	buono	insuff.	buono	buono	buono	08.10
		12_2311002	23/11/2017	buono	insuff.	suff.	buono	buono	08.40
Macerata	1	15_2111001	21/11/2017	buono	insuff.	suff.	buono	buono	07.05
San Benedetto del Tronto	8	16_811002	08/11/2017	suff.	insuff.	insuff.	suff.	insuff.	09.00
		17_211002	02/11/2017	suff.	insuff.	suff.	buono	insuff.	09.00
		17_1411002	14/11/2017	suff.	insuff.	suff.	suff.	insuff.	09.00
		18_1511002	15/11/2017	suff.	insuff.	suff.	suff.	insuff.	09.00
		18_2211002	22/11/2017	buono	insuff.	buono	buono	buono	08.58
		19_1611002	16/11/2017	buono	suff.	buono	buono	insuff.	09.05
		21_612002	06/12/2017	buono	insuff.	insuff.	buono	suff.	09.05
		21_2911002	29/11/2017	suff.	insuff.	insuff.	suff.	suff.	09.10
Senigallia	3	12_1611005	16/11/2017	suff.	buono	suff.	suff.	insuff.	15.30
		12_2111005	21/11/2017	suff.	buono	suff.	suff.	insuff.	15.35
		12_2411005	24/11/2017	suff.	insuff.	suff.	buono	buono	15.30
Totale	24								

Allegato 4

Impianti in stazione: scale mobili, ascensore e illuminazione

Scale mobili (se presenti) non funzionanti

Stazione di	Rilevazioni	Numero Scheda	Data	Rilevazione effettuata con frequenza superiore a 7 giorni?	Rilevazioni non a standard per calcolo sanzioni
Ancona	2	611001	06/11/2017	prima rilevazione	1
		1311001	13/11/2017	no	0
Totale	2				1

Ascensore (se presente) non funzionante

Gli ascensori nei giorni di monitoraggio sono risultati sempre funzionanti

Illuminazione non funzionante

Stazione di	rilevazioni	Numero Scheda	data	Rilevazioni non a standard per calcolo sanzioni
Senigallia	1	12_1611005	16/11/2017	1
Totale	1			1

Allegato 5

Informazioni in vettura su fermate e ritardi

Numero Treno	Rilevazioni	Numero Scheda	Data	info_fermate_treno	info_ritardi_treno	Rilevazione non a standard: no info fermate (=1)	ritardo_ partenza	ritardo_ arrivo	Differenza fra min ritardo partenza e min ritardo arriv(se <0 aumento ritardo)	1= aumento ritardo	1=No info ritardo	Rilevazione non a standard: no info per aumenti ritardi (=1)	Rilevazioni non a standard	segnalazioni volume basso	conferma capotreno	
6991	1	21_612001	06/12/2017	si, ma con basso volume	0	0			0	0	0	0	0	1	no	
6999	1	4_811001	08/11/2017	si	0	0		8	-8	1	0	0	0	0		
7000	1	8_1611002	16/11/2017	no	0	1			15	0	0	0	1	0		
7002	2	21_412003	04/12/2017	si	no	0		5	5	0	1	0	0	0		
		21_612003	06/12/2017	no	0	1			0	0	0	0	1	0		
7007	1	21_412004	04/12/2017	si, ma con basso volume	0	0			0	0	0	0	0	1	si	
7012	1	21_412005	04/12/2017	si, ma con basso volume	si, ma con basso volume	0		18	-18	1	0	0	0	2	si	
7100	1	15_2111002	21/11/2017	no	0	1			0	0	0	0	1	0		
7114	1	15_1511005	15/11/2017	no	0	1			0	0	0	0	1	0		
7128	1	15_2111003	21/11/2017	no	0	1			0	0	0	0	1	0		
11539	1	5_3110004	31/10/2017	no	0	1			0	0	0	0	1	0		
12001	2	2_3010006	30/10/2017	si, ma con basso volume	0	0			0	0	0	0	0	1	si	
		2_2911006	29/11/2017	si, ma con basso volume	0	0			0	0	0	0	0	1	si	
12014	5	2_3010005	30/10/2017	si	0	0			0	0	0	0	0	0		
		3_711005	07/11/2017	si, ma con basso volume	0	0			0	0	0	0	0	1	si	
		2_1511005	15/11/2017	si	no	0		15	20	-5	1	1	1	1	0	
		2_1711005	17/11/2017	si, ma con basso volume	0	0				0	0	0	0	0	1	si
		2_2211005	22/11/2017	si	no	0		30	30	0	0	1	0	0	0	
12016	6	11_711006	07/11/2017	no	0	1			0	0	0	0	1	0		
		11_911006	09/11/2017	no	0	1			0	0	0	0	1	0		
		11_1511006	15/11/2017	no	0	1			0	0	0	0	1	0		
		12_16116	16/11/2017	no	0	1			0	0	0	0	1	0		
		11_2211006	22/11/2017	no	no	1		8		8	0	1	0	1	0	
		12_23116	23/11/2017	no	0	1				0	0	0	0	1	0	
12048	1	5_3110002	31/10/2017	no	0	1			0	0	0	0	1	0		
12057	2	5_911005	09/11/2017	no	0	1			0	0	0	0	1	0		
		7_1411005	14/11/2017	si, ma con basso volume	0	0			0	0	0	0	0	1	si	
21671	2	10_211002	02/11/2017	no	0	1			0	0	0	0	1	0		
		12_16112	16/11/2017	no	0	1			0	0	0	0	1	0		
21685	1	9_1711005	17/11/2017	si, ma con basso volume	0	0			0	0	0	0	0	1	no	
Totale	30					16	73	76		3	4	1	17	10	7	

ALLEGATO 6

Treni con presenza di graffiti

Numero Treno	Numero Scheda	Data	numSerie_graffiti	Numero di volte in cui è stata rilevata la carrozza	carrozza rilevata più volte?	Nel caso di più carrozze rilevate: si sono superati 7 giorni dalla prima rilevazione?	Rilevazioni non a standard (*)	numero di carrozze rilevate per scheda	Filtra 1 sanzione per scheda (**)	Note (motivo di non sanzionabilità)	Note
21685	8_2111005	21/11/2017	508382	1	NO	rilevato una sola volta	1	4	1		
21685	8_2111005	21/11/2017	8321876189	1	NO	rilevato una sola volta	1	4	0	(**)	
6997	5_2111001	21/11/2017	948345020879	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1		
7007	18_2211004	22/11/2017	948345020929	2	SI	prima volta	1	1	1		
7012	18_2211005	22/11/2017	948345020929	2	SI	no	0	1	0	(*)	
12048	7_1411002	14/11/2017	464152918324641524	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1		locomotore
7000	8_1611002	16/11/2017	502092-94834502092	3	SI	prima volta	1	1	1		
21675	8_1611003	16/11/2017	502092-94834502092	3	SI	no	0	1	0	(*)	
21688	8_1611004	16/11/2017	502092-94834502092	3	SI	no	0	1	0	(*)	
12048	5_2111002	21/11/2017	508311-871455	3	SI	prima volta	1	2	1		
21685	8_2111005	21/11/2017	508311-871455	3	SI	no	0	4	0	(*)	
21678	12_2311003	23/11/2017	508311-871455	3	SI	no	0	4	0	(*)	
11539	5_3110004	31/10/2017	508311-872388	1	NO	rilevato una sola volta	1	5	1		
11528	4_611001	06/11/2017	508321-862015	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1		
11539	5_3110004	31/10/2017	508321-866735	1	NO	rilevato una sola volta	1	5	0	(**)	
11539	5_3110004	31/10/2017	508321-869275	1	NO	rilevato una sola volta	1	5	0	(**)	
11528	3_1611001	16/11/2017	508321-869333	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	1		
12001	2_1511006	15/11/2017	508321-870521	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1		
12010	10_3110004	31/10/2017	508321-8707521	2	SI	prima volta	1	1	1		
12021	10_3110005	31/10/2017	508321-8707521	2	SI	no	0	1	0	(*)	
12001	2_2411006	24/11/2017	508321-8708101	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	1		
11539	7_1411004	14/11/2017	508321-871032	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	1		
12010	10_1711004	17/11/2017	508321-871586	2	SI	prima volta	1	1	1		
12021	10_1711005	17/11/2017	508321-871586	2	SI	no	0	1	0	(*)	
21678	10_1711003	17/11/2017	508321-871933	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1		
11539	5_2111004	21/11/2017	508321-872188	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	1		
11539	5_3110004	31/10/2017	508321-872329	1	NO	rilevato una sola volta	1	5	0	(**)	
21685	8_2111005	21/11/2017	508321-872444	2	SI	prima volta	1	4	0	(**)	
21678	12_2311003	23/11/2017	508321-872444	2	SI	no	0	4	0	(*)	
12056	7_3011006	30/11/2017	508321-872956	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1		
11528	3_1611001	16/11/2017	508321-873285	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	0	(**)	
11539	5_3110004	31/10/2017	508321-873350	1	NO	rilevato una sola volta	1	5	0	(**)	
11539	5_2111004	21/11/2017	508321-873715	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	0	(**)	
12001	2_2911006	29/11/2017	508321-8737641	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	1		
12001	2_2911006	29/11/2017	508321-8749291	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	0	(**)	
11528	3_1611001	16/11/2017	508321-874986	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	0	(**)	
21678	12_2311003	23/11/2017	508321-876189	1	NO	rilevato una sola volta	1	4	1		
11539	7_1411004	14/11/2017	508321-876312	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	0	(**)	

Numero Treno	Numero Scheda	Data	numSerie_graffiti	Numero di volte in cui è stata rilevata la carrozza	carrozza rilevata più volte?	Nel caso di più carrozze rilevate: si sono superati 7 giorni dalla prima rilevazione?	Rilevazioni non a standard (*)	numero di carrozze rilevate per scheda	Filtra 1 sanzione per scheda (**)	Note (motivo di non sanzionabilità)	Note
12001	4_3110006	31/10/2017	508321-87698	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1		
12001	2_3010006	30/10/2017	508321-876981	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	1		
11539	5_911004	09/11/2017	508326-781673	2	SI	prima volta	1	1	1		
11528	3_2011001	20/11/2017	508326-781673	2	SI	si	1	1	1		
11539	7_3011004	30/11/2017	508326-787001	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	1		
11539	7_3011004	30/11/2017	508326-787274	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	0	(**)	
12010	10_1411004	14/11/2017	508382-870204	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1		
12048	5_2111002	21/11/2017	508382-394130	2	SI	prima volta	1	2	0	(**)	
21678	12_2311003	23/11/2017	508382-394130	2	SI	no	0	4	0	(*)	
12001	2_811006	08/11/2017	508382-8700301	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	1		
12001	3_711006	07/11/2017	508382-870204	2	SI	prima volta	1	1	1		
12021	10_1411005	14/11/2017	508382-870204	2	SI	no	0	1	0	(*)	
12001	2_2211006	22/11/2017	508382-8702791	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1		
12057	5_311005	31/10/2017	508382-870543	2	SI	prima volta	1	1	1		
21678	10_3110003	31/10/2017	508382-870543	2	SI	no	0	1	0	(*)	
12001	2_1711006	17/11/2017	508382-8705431	2	SI	prima volta	1	1	1		
12001	2_2411006	24/11/2017	508382-8705431	2	SI	no	0	2	0	(*)	
6991	18_711001	07/11/2017	508382-871442111npBD	2	SI	prima volta	1	1	1		
6998	18_711002	07/11/2017	508382-871442111npBD	2	SI	no	0	1	0	(*)	
12001	2_2911006	29/11/2017	508382-8714421	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	0	(**)	
12001	2_3010006	30/10/2017	508387-870019	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	0	(**)	
11539	7_1411004	14/11/2017	5087-87870092	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	0	(**)	
12001	2_811006	08/11/2017	9183-246401791	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	0	(**)	
12001	2_3010006	30/10/2017	9183-24641441	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	0	(**)	
21685	8_1611005	16/11/2017	9183-2464141T	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1		
11528	3_1411001	14/11/2017	9183-24645756	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	1		
12014	2_811005	08/11/2017	9183-246467131	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1		
12017	2_2411002	24/11/2017	9483-04 2501371	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	1		
12017	2_2411002	24/11/2017	9483-042501291	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	0	(**)	
7002	17_1411003	14/11/2017	9483-35010872	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1		
12016	10_3110006	31/10/2017	9483-45020879	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1		
7100	15_2711002	27/11/2017	9583-02203194	2	SI	prima volta	1	3	1		
7128	15_2711003	27/11/2017	9583-02203194	2	SI	no	0	3	0	(*)	
7100	15_2711002	27/11/2017	9583-42201190	2	SI	prima volta	1	3	0	(**)	
7128	15_2711003	27/11/2017	9583-42201190	2	SI	no	0	3	0	(*)	
7100	15_2711002	27/11/2017	9583-42202198	2	SI	prima volta	1	3	0	(**)	
7128	15_2711003	27/11/2017	9583-42202198	2	SI	no	0	3	0	(*)	
7100	15_2111002	21/11/2017	9583-466844171	2	SI	prima volta	1	2	1		
7128	15_2111003	21/11/2017	9583-466844171	2	SI	no	0	2	0	(*)	
7100	15_2111002	21/11/2017	9583-466844251	2	SI	prima volta	1	2	0	(**)	
7128	15_2111003	21/11/2017	9583-466844251	2	SI	no	0	2	0	(*)	
11528	3_1411001	14/11/2017	B5083-208766	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	0	(**)	

Numero Treno	Numero Scheda	Data	numSerie_graffiti	Numero di volte in cui è stata rilevata la carrozza	carrozza rilevata più volte?	Nel caso di più carrozze rilevate: si sono superati 7 giorni dalla prima rilevazione?	Rilevazioni non a standard (*)	numero di carrozze rilevate per scheda	Filtra 1 sanzione per scheda (**)	Note (motivo di non sanzionabilità)	Note
11528	2_2211001	22/11/2017	B5083-26786680I	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	1		
11528	2_2211001	22/11/2017	B508326-786714I	1	NO	rilevato una sola volta	1	2	0	(**)	
11528	3_1411001	14/11/2017	B5083-26787274	1	NO	rilevato una sola volta	1	3	0	(**)	
11528	1_811001	08/11/2017	B5083-26788447I	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1		
12010	11_2211004	22/11/2017	carrozza di coda	2	SI	prima volta	1	2	1		non indicato il numero carrozza
12021	11_2211005	22/11/2017	carrozza di coda	2	SI	no	0	2	0	(*)	non indicato il numero carrozza
12010	11_2211004	22/11/2017	carrozza di testa	3	SI	prima volta	1	2	0	(**)	non indicato il numero carrozza
12021	11_2211005	22/11/2017	carrozza di testa	3	SI	no	0	2	0	(*)	non indicato il numero carrozza
12016	11_2211006	22/11/2017	carrozza di testa	3	SI	no	0	1	0	(*)	non indicato il numero carrozza
21673	1_1511003	15/11/2017	ETR425 002-B	2	SI	prima volta	1	1	1		
21684	1_1511004	15/11/2017	ETR425 002-B	2	SI	no	0	1	0	(*)	
21678	11_2211003	22/11/2017	locomotiva	1	NO	rilevato una sola volta	1	1	1		non indicato il numero carrozza

(*)Rilevazioni non a standard: vengono considerate non a standard le prime rilevazioni di ogni carrozza e quelle rilevazioni avvenute dopo 7 giorni.

(**)Filtra 1 sanzione per scheda: se in una scheda vengono segnalate più carrozze, viene considerata un'unica sanzione

Allegato 7

Toilettes treni chiuse o guaste

Numero treno	Partenza treno	Partenza rilevatore	Rilevazioni	Numero Scheda	Data	num_toilettes_guaste	num_toilettes_chiuse_altro	toilettes chiuse o guaste	Rilevazioni valide per calcolo sanzioni	Rilevazioni valide per calcolo sanzioni	motivi chiusura altro
7007	Ancona	Ancona	1	20_2811004	28/11/2017	0	1	1	Valida	1	causa imprecisata
11528	Ancona	Ancona	6	4_3110001	31/10/2017	2	0	2	Valida	1	
				3_711001	07/11/2017	1	0	1		1	
				1_811001	08/11/2017	1	0	1		1	Il capotreno Dott. Casavecchia Andrea ha detto che il guasto è dovuto al non funzionamento dello scarico dell'acqua
				1_1511001	15/11/2017	1	0	1		1	
				2_2211001	22/11/2017	1	0	1		1	
				2_2911001	29/11/2017	1	0	1		1	
11539	Bologna	Pesaro	1	7_1411004	14/11/2017	3	0	3	Non valida	0	
	Bologna	Pesaro		7_3011004	30/11/2017	1	0	1	Non valida	0	
12007	Rimini	Pesaro	1	12_16111	16/11/2017	0	1	1	Non valida	0	
12010	Ancona	Ancona	2	10_211004	02/11/2017	0	1	1	Valida	1	OCCUPATA DA VIAGGIATORI SENZA BIGLIETTO (VERIFICATO DAL CAPOTRENO)
	Ancona			10_1411004	14/11/2017	0	1	1		1	CHIUSA DAL CAPOTRENO PERCHE' SPORCA (POI PULITA ALLA STAZIONE DI PESARO)
12014	Ancona	Falconara	1	2_2911005	29/11/2017	1	0	1	Non valida	0	
21678	Foligno	Jesi	3	10_211003	02/11/2017	0	1	1	Non valida	0	OCCUPATA DA VIAGGIATORI SENZA BIGLIETTO (VERIFICATO DAL CAPOTRENO)
				11_711003	07/11/2017	0	1	1		0	molto sporca
				12_21113	21/11/2017	0	1	1		0	
Totale						12	7	19		9	

ALLEGATO 8

Pulizia treni: di toilettes accessibili, sedute e interni

n_treno	Numero scheda	data	tratta_da	partenza rilevatore	Pulizia insufficiente di:			Conta toilettes	Conta sedute	Conta interni	Validità (*)	somma conta sedute + conta interni	conta una sola rilevazione tra sedute e interni	Conteggio sanzioni (**)
					pulizia_wc_treno_partenza	pulizia_sedute_treno_partenza	pulizia_generale_carrozze							
12007	4_2811001	28/11/2017	Rimini	Pesaro	buonp	buonp	insuff.	0	0	1	NO	1	1	0
11539	5_911004	09/11/2017	Bologna	Pesaro	insuff.	suff.	suff.	1	0	0	NO	0	0	0
11539	7_1411004	14/11/2017	Bologna	Pesaro	insuff.	suff.	insuff.	1	0	1	NO	1	1	0
12048	7_3011002	30/11/2017	Pescara	San Benedetto del Tronto	suff.	suff.	insuff.	0	0	1	NO	1	1	0
11539	7_3011004	30/11/2017	Bologna	Pesaro	suff.	insuff.	insuff.	0	1	1	NO	2	1	0
21678	10_211003	02/11/2017	Foligno	Jesi	insuff.	insuff.	insuff.	1	1	1	NO	2	1	0
21678	10_1711003	17/11/2017	Foligno	Jesi	suff.	insuff.	insuff.	0	1	1	NO	2	1	0
21678	10_3110003	31/10/2017	Foligno	Jesi	suff.	insuff.	insuff.	0	1	1	NO	2	1	0
7012	16_811005	08/11/2017	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	insuff.	buonp	buonp	1	0	0	SI	0	0	1
7007	17_1411004	14/11/2017	Ancona	Ancona	insuff.	suff.	suff.	1	0	0	SI	0	0	1
7012	17_1411005	14/11/2017	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	insuff.	suff.	suff.	1	0	0	SI	0	0	1

(*) La sanzione viene applicata solo se il controllo relativo alla pulizia viene effettuato entro la prima fermata del treno per cui la stazione di partenza del rilevatore deve coincidere con l'origine del treno

(**) Se la sanzione può essere applicata (Validità = SI) si conteggiano una sanzione per ogni rilevazione non a standard delle toilettes e un'unica sanzione per ogni singola scheda che riporti più rilevazioni non a standard per le voci "pulizia sedute" e "interni delle carrozze"

ALLEGATO 9

Riscaldamento o condizionamento non funzionante nelle vetture

Nel periodo in cui è stata effettuata la rilevazione (30.10.2017 al 07.12.2017) non sono state rilevate carrozze con riscaldamento non funzionante causa guasto

ALLEGATO 10

Presenza di forze dell'ordine in vettura

Numero scheda	data	n_treno	Numero totale forze dell'ordine	Numero forze dell'ordine in divisa presenti	note_generali
1_811001	08/11/2017	11528	4	2	
1_811002	08/11/2017	12017	1	0	
1_1511001	15/11/2017	11528	2	2	
1_1511002	15/11/2017	12017	1	0	
1_3010001	30/10/2017	11528	2	0	
2_1711001	17/11/2017	11528	1	1	
2_2211001	22/11/2017	11528	2	2	
2_2411001	24/11/2017	11528	3	2	
2_2711001	27/11/2017	11528	2	2	
2_2711005	27/11/2017	12014	3	1	
2_2911001	29/11/2017	11528	4	2	
2_2911004	29/11/2017	21684	1	0	presenza forza dell'ordine da Jesi.
3_711002	07/11/2017	12017	1	0	
3_711005	07/11/2017	12014	6	0	
3_1411002	14/11/2017	12017	2	2	
3_1411003	14/11/2017	21673	2	2	
3_2011001	20/11/2017	11528	2	2	
4_112001	01/12/2017	12007	13	0	
4_112002	01/12/2017	21671	1	0	
4_112003	01/12/2017	21678	2	0	
4_112004	01/12/2017	12010	4	0	
4_112005	01/12/2017	12021	2	0	
4_611005	06/11/2017	12014	3	0	
4_811001	08/11/2017	6999	3	0	
4_911002	09/11/2017	7000	2	0	
4_1311001	13/11/2017	11528	2	0	
4_1311005	13/11/2017	12014	10	0	
4_2011001	20/11/2017	12007	6	0	

Numero scheda	data	n_treno	Numero totale forze dell'ordine	Numero forze dell'ordine in divisa presenti	note_generali
4_2011002	20/11/2017	21671	1	0	
4_2011004	20/11/2017	12010	2	0	
4_2011005	20/11/2017	12021	1	0	
4_2011006	20/11/2017	12016	2	0	
4_2111001	21/11/2017	11528	2	0	
4_2111005	21/11/2017	12014	4	0	
4_2111006	21/11/2017	12001	3	0	
4_2211001	22/11/2017	6999	2	0	
4_2211004	22/11/2017	21688	0	0	
4_2811001	28/11/2017	12007	5	0	
4_2811004	28/11/2017	12010	4	0	
4_2811005	28/11/2017	12021	3	0	
4_2911001	29/11/2017	6999	1	0	
4_2911005	29/11/2017	21685	2	0	
4_3011001	30/11/2017	12007	14	0	
4_3011002	30/11/2017	21671	1	0	
4_3011004	30/11/2017	12010	1	0	
4_3011006	30/11/2017	12016	2	0	
4_3110001	31/10/2017	11528	4	0	
4_3110006	31/10/2017	12001	4	0	
5_1611002	16/11/2017	12048	2	0	
5_1611006	16/11/2017	12056	2	0	
5_2111003	21/11/2017	12012	1	0	
5_2111005	21/11/2017	12057	2	2	
7_1411002	14/11/2017	12048	2	0	
7_1411003	14/11/2017	12012	1	0	
7_1411004	14/11/2017	11539	1	0	
7_3011001	30/11/2017	6997	1	0	la presenza delle forze dell'ordine è stata annunciata con diffusione sonora
7_3011005	30/11/2017	12057	2	0	
8_2111002	21/11/2017	7000	2	0	
9_712003	07/12/2017	21675	1	0	
10_211001	02/11/2017	12007	3	0	

Numero scheda	data	n_treno	Numero totale forze dell'ordine	Numero forze dell'ordine in divisa presenti	note_generali
10_211004	02/11/2017	12010	1	0	
10_211006	02/11/2017	12016	1	0	
10_1411001	14/11/2017	12007	3	0	
10_3110001	31/10/2017	12007	2	0	
10_3110004	31/10/2017	12010	2	0	
11_711001	07/11/2017	12007	3	0	
11_711004	07/11/2017	12010	2	0	
11_911001	09/11/2017	12007	8	0	
11_911004	09/11/2017	12010	1	0	
11_911006	09/11/2017	12016	1	0	
11_1511001	15/11/2017	12007	15	0	
11_1511005	15/11/2017	12021	1	0	
11_2211001	22/11/2017	12007	5	0	
11_2211003	22/11/2017	21678	1	0	
11_2211004	22/11/2017	12010	4	0	
11_2211006	22/11/2017	12016	2	0	
12_21114	21/11/2017	12010	0	0	
12_21115	21/11/2017	12021	2	2	
12_23115	23/11/2017	12021	1	1	
12_24112	24/11/2017	21671	2	2	
16_811001	08/11/2017	6991	1	0	
16_811002	08/11/2017	6998	1	0	
16_811004	08/11/2017	7007	3	0	
16_3011002	30/11/2017	6998	1	0	
16_3011003	30/11/2017	7002	2	0	
16_3011004	30/11/2017	7007	4	0	
16_3110003	31/10/2017	7002	1	0	
16_3110004	31/10/2017	7007	2	0	
17_211001	02/11/2017	6991	1	0	
17_211004	02/11/2017	7007	3	0	
17_211005	02/11/2017	7012	1	0	
17_512003	05/12/2017	7002	1	0	

Numero scheda	data	n_treno	Numero totale forze dell'ordine	Numero forze dell'ordine in divisa presenti	note_generali
17_512004	05/12/2017	7007	1	0	
17_512005	05/12/2017	7012	1	0	
17_1411002	14/11/2017	6998	1	0	
17_1411003	14/11/2017	7002	1	0	
17_1411004	14/11/2017	7007	1	0	
17_1411005	14/11/2017	7012	1	0	
18_711001	07/11/2017	6991	3	0	
18_711002	07/11/2017	6998	1	0	
18_711004	07/11/2017	7007	3	0	
18_711005	07/11/2017	7012	1	0	
18_1511001	15/11/2017	6991	4	0	
18_1511004	15/11/2017	7007	5	0	
18_1511005	15/11/2017	7012	1	0	
18_2211003	22/11/2017	7002	3	0	le forze dell'ordine sono presenti dalla stazione di Porto San Giorgio
18_2211004	22/11/2017	7007	2	0	
19_1611001	16/11/2017	6991	5	0	le informazioni relative alle forze dell'ordine sono state riferite dal capotreno
19_2311002	23/11/2017	6998	1	0	le informazione relative alle forze dell'ordine sono state riferite dal capotreno
19_2311004	23/11/2017	7007	6	0	le informazioni relative alle forze dell'ordine sono state riferite dal capotreno
19_2311005	23/11/2017	7012	1	0	le informazioni relative alle forze dell'ordine sono state riferite dal capotreno
19_2711002	27/11/2017	6998	2	0	le informazioni relative alle forze dell'ordine sono state fornite del capotreno
20_2811001	28/11/2017	6991	1	0	
20_2811003	28/11/2017	7002	1	0	
20_2811004	28/11/2017	7007	2	0	
21_412001	04/12/2017	6991	2	0	
21_412004	04/12/2017	7007	3	0	
21_612001	06/12/2017	6991	5	0	
21_612004	06/12/2017	7007	2	0	
21_2911001	29/11/2017	6991	2	0	
21_2911004	29/11/2017	7007	2	0	
22_512001	05/12/2017	6999	1	0	
22_512003	05/12/2017	21675	2	0	
22_512005	05/12/2017	21685	1	0	

Numero scheda	data	n_treno	Numero totale forze dell'ordine	Numero forze dell'ordine in divisa presenti	note_generali
22_712001	07/12/2017	6999	2	2	
22_2711006	27/11/2017	21698	1	0	
22_3011001	30/11/2017	6999	1	0	
22_3011004	30/11/2017	21688	1	0	
22_3011005	30/11/2017	21685	1	0	

ALLEGATO 11

Materiale rotabile

Numero treno	data	Numero scheda	Materiale contrattualizzato	Materiale utilizzato
7002	05/12/2017	17_512003	Minuetto	jazz con 5 carrozze
7002	04/12/2017	21_412003	Minuetto	Materiale JAZZ, N.5 carrozze
7007	22/11/2017	18_2211004	Jazz	Minuetto (n. 3 carrozze9 e non Jazz come indicato nel programma
7007	16/11/2017	19_1611004	Jazz	E' stato utilizzato un treno MD di media distanza composto da 5 elementi
7007	28/11/2017	20_2811004	Jazz	Materiale media distanza
7007	04/12/2017	21_412004	Jazz	Media distanza proveniente da Roma N.ro carrozze 5, in funzione 4
7012	22/11/2017	18_2211005	Jazz	Minuetto (n. 3 carrozze) e non Jazz (n. 5 carrozze), come indicato
7012	16/11/2017	19_1611005	Jazz	E' stato utilizzato un treno MD di media distanza composto da 5 unità
7012	28/11/2017	20_2811005	Jazz	Materiale media distanza
7012	04/12/2017	21_412005	Jazz	Media distanza proveniente da Roma; n.ro carrozze 5, in funzione 4
7100	21/11/2017	15_2111002	SWING	ALN 668 3141 e 3142
7103	21/11/2017	15_2111004	SWING	ALN 668 3306 e 3315
7128	21/11/2017	15_2111003	SWING	ALN 668 3141 e 3142
11528	15/11/2017	1_1511001	vivalto	Treno a media distanza e una carrozza è stata resa inutilizzabile. Il capotreno è la Sig.ra Emina Mazgic
11528	16/11/2017	3_1611001	vivalto	PR - Motrice + 7 carrozze
11528	06/11/2017	4_611001	vivalto	MDVE
11539	09/11/2017	5_911004	MDVE 8	VIVALTO; composiz: 8
11539	16/11/2017	5_1611004	MDVE 8	VIVALTO; composiz: 5
11539	30/11/2017	7_3011004	MDVE 10	Vivalto 5 2° serie
12001	06/11/2017	4_611006	PR 4	MDVE
12001	13/11/2017	4_1311006	PR 5	MDVE
12001	21/11/2017	4_2111006	PR 6	MDVE
12010	16/11/2017	12_16114	MDVE 5	il materiale rotabile utilizzato è tipo MDVE 4 carrozze
12010	21/11/2017	12_21114	MDVE 5	
12010	23/11/2017	12_23114	MDVE 5	MDVE 4 carrozze
12014	06/11/2017	4_611005	PR 4	MDVE
12014	21/11/2017	4_2111005	PR 4	MDVE
12021	01/12/2017	4_112005	PR 4	MDVE

Numero treno	data	Numero scheda	Materiale contrattualizzato	Materiale utilizzato
12021	20/11/2017	4_2011005	PR 4	MDVE
12021	28/11/2017	4_2811005	PR 4	MDVE
12021	30/11/2017	4_3011005	PR 4	MDVE
12021	02/11/2017	10_211005	PR 4	MDVE 5
12021	14/11/2017	10_1411005	PR 4	MDVE 5
12021	17/11/2017	10_1711005	PR 4	MDVE 5
12021	31/10/2017	10_3110005	PR 4	MDVE 5
12021	16/11/2017	12_16115	PR 4	il materiale rotabile è MDVE invece di PR
12021	23/11/2017	12_23115	PR 4	MDVE 4 carrozze
12048	09/11/2017	5_911002	PR 4	MDVE; composiz: 4
12048	16/11/2017	5_1611002	PR 4	MDVE; composiz: 4
12048	21/11/2017	5_2111002	PR 4	MDVE; composiz: 3 + PR composiz: 1
12048	31/10/2017	5_3110002	PR 4	MDVE; composiz: 4
12056	09/11/2017	5_911006	PR 4	MDVE; composiz: 4
12056	16/11/2017	5_1611006	PR 4	MDVE; composiz: 4
12056	21/11/2017	5_2111006	PR 4	MDVE; composiz: 4
12056	31/10/2017	5_3110006	PR 4	MDVE; composiz: 4
12057	14/11/2017	7_1411005	MDVE 5	Jazz 5
21678	01/12/2017	4_112003	PR 4	MDVE
21678	28/11/2017	4_2811003	PR 4	MDVE
21678	30/11/2017	4_3011003	PR 4	MDVE
21678	02/11/2017	10_211003	PR 4	MDVE 4
21678	14/11/2017	10_1411003	PR 4	MDVE 4
21678	17/11/2017	10_1711003	PR 4	MDVE 5
21678	31/10/2017	10_3110003	PR 4	MDVE 5
21685	22/11/2017	4_2211005	PR 4	MINUETTO
21685	29/11/2017	4_2911005	PR 4	MDVE
21685	16/11/2017	8_1611005	PR 4	4 + vagone n. 50838287 139-2

Report a cura della

P.F. Performance e Sistema Statistico

Dirigente Dott.ssa Stefania Baldassari

Via Gentile da Fabriano 2/4 - 60125 Ancona

Tel 071-806.4470 Fax 071-806.4480

e-mail: Performancestatistico@regione.marche.it

<http://statistica.regionemarche.it>

in collaborazione con la

P.F. Trasporto Pubblico Locale e Logistica

Elaborazione ed analisi statistica dei dati:
Lucia Fraboni