

Documentazione fotografica



Prospetto principale edificio.



Prospetto palestra



Prospetto principale edificio



Prospetto palestra


Documentazione fotografica



Particolare portale rinforzato



Particolare rinforzo muratura perimetrale posteriore (ex casa del custode)



Particolare portale rinforzato

Particolare portale rinforzato

Documentazione fotografica



Particolare portale rinforzato



Particolare rinforzo muratura perimetrale posteriore



Particolare giunto tecnico



Particolare portale rinforzato

Documentazione fotografica



Lavori di rinforzo trave a taglio



Armature intervento di allargamento pilastro e travi esistenti

Raffittimento staffe e trattamento anticorrosivo per rinforzo pilastro