



# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita' Suggerito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

2	NO	3 11 13	42,979305	13,355876	0	0	Si	Si	11	50	NO	NO	NO	COMPLETO	E	C	Fermo		D
---	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----------	---	---	-------	--	---

Comune **Amandola**

Toponimo: **Amandola Casa Gelato**


Descrizione Criticità: **MANCANZA SPAZIO ATTREZZATO PER LA SALITA/DISCESA VIAGGIATORI**

Sintesi azione correttiva necessaria: **MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI SPAZI DI ATTESA DEGLI UTENTI E DELL' ATTREZZAMENTO DELLA FERMATA**

Strada: **Via C. Battisti** Km / num civ: **11**

Ente proprietario della strada: **Comune di Amandola**

Aziende TPL che la utilizzano: **TRASFER, START PLUS E CONTRAMMOBILITA'**



3	NO	3 11 13	42,970859	13,354836	0	0	NO	Si	16	50	Si	NO	NO	COMPLETO	E	D	Amandola		D
---	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----------	---	---	----------	--	---

Comune **Amandola**

Toponimo: **Amandola Campo Sportivo**


Descrizione Criticità: **MANCANZA SPAZIO ATTREZZATO PER LA SALITA/DISCESA VIAGGIATORI**

Sintesi azione correttiva necessaria: **MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI SPAZI DI ATTESA DEGLI UTENTI E DELL' ATTREZZAMENTO DELLA FERMATA**

Strada: **sp.237** Km / num civ: **sn**

Ente proprietario della strada: **Provincia di Fermo**

Aziende TPL che la utilizzano: **TRASFER, START PLUS E CONTRAMMOBILITA'**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggerito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	---

<b>510</b>		3 11 13	42,780870	13,295653	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			D
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	---

Comune **Arquata del Tronto**

Toponimo: **Borgo SAE2**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Borgo SAE2** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **START PLUS**



<b>520</b>		3 11 13	42,757009	13,295626	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	--

Comune **Arquata del Tronto**

Toponimo: **Spelonga SAE 3à fila**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Spelonga SAE 3à fila** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **START PLUS**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>509</b>		3 11 13	42,756962	13,296656	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			D
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	---

Comune **Arquata del Tronto**

Toponimo: **Spelonga SAE 2à fila**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Spelonga SAE 2à fila** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **START PLUS**



<b>511</b>		3 11 13	42,746464	13,269383	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			D
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	---

Comune **Arquata del Tronto**

Toponimo: **Pescara del Tronto SAE**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Pescara del Tronto SAE** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **START PLUS**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>512</b>		3 11 13	42,786730	13,299417	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			D
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	---

Comune **Arquata del Tronto**

Toponimo: **Piedilama SAE**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Piedilama SAE** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **START PLUS**



<b>513</b>		3 11 13	42,769309	13,304664	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			D
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	---

Comune **Arquata del Tronto**

Toponimo: **Faete strada prov.le**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Faete strada prov.le** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **START PLUS**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>515</b>		3 11 13	42,795774	13,301074	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	--

Comune **Arquata del Tronto**

Toponimo: **Pretare SAE**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Pretare SAE** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **START PLUS**



<b>518</b>		3 11 13	42,774504	13,298886	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	--

Comune **Arquata del Tronto**

Toponimo: **Borgo SAE1**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Borgo SAE1** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **START PLUS**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>508</b>		3 11 13	42,758293	13,298383	0	0	Si	0	0					COMPLETO	E	D			D
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	----	---	---	--	--	--	--	----------	---	---	--	--	---

Comune **Arquata del Tronto**

Toponimo: **Spelonga circonvallazione**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Spelonga circonvallazione** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **START PLUS**



<b>433</b>	NO	1 7 11 13	43,142766	13,217285	0	0	Si	Si	0	0		NO	NO	COMPLETO	UE	D			Caccamo
------------	----	-----------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	--	----	----	----------	----	---	--	--	---------

Comune **Caldarola**

Toponimo: **Caldarola SAE**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Via G. Matteotti** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>521</b>		3 7 11	43,142760	13,217220	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D	Caldarola		
------------	--	--------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	-----------	--	--

Comune: **Caldarola**

Toponimo: **Caldarola SAE direz. Caldarola**


Descrizione Criticità: **Nuova istituzione causa sisma**

Sintesi azione correttiva necessaria: **Autorizzazione, messa in sicurezza**

Strada: **SP 502** Km / num civ:

Ente proprietario della strada: **ANAS**

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**



<b>419</b>	NO	1 11 13	43,164120	13,049225	0	0	Si	Si	0	0	NO	NO	COMPLETO	UE	D			
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	----	----	----------	----	---	--	--	--

Comune: **Camerino**

Toponimo: **Mergnano SAE**


Descrizione Criticità: **Nuova istituzione causa sisma**

Sintesi azione correttiva necessaria: **Autorizzazione, messa in sicurezza**

Strada: **Via Orazio Orazi** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggerito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	---

<b>411</b>	NO	1 11 13	43,149723	13,059004	0	0	Si	Si	0	0		NO	NO	COMPLETO	UE	D			D
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	--	----	----	----------	----	---	--	--	---

Comune: **Camerino**

Toponimo: **Cortine Est SAE**


Descrizione Criticità: **Nuova istituzione causa sisma**

Sintesi azione correttiva necessaria: **Autorizzazione, messa in sicurezza**

Strada: **Strada Provinciale 256 Muccese** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**



<b>418</b>	NO	1 11 13	43,128776	13,068071	0	0	Si	Si	0	0		NO	NO	COMPLETO	UE	D			D
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	--	----	----	----------	----	---	--	--	---

Comune: **Camerino**

Toponimo: **Vallicelle SAE**


Descrizione Criticità: **Nuova istituzione causa sisma**

Sintesi azione correttiva necessaria: **Autorizzazione, messa in sicurezza**

Strada: **Via Orazio Orazi** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>415</b>	NO	1 11 13	43,145208	13,062422	0	0	Si	Si	0	0	NO	NO	COMPLETO	UE	D			D
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	----	----	----------	----	---	--	--	---

Comune: **Camerino**

Toponimo: **San Paolo SAE**

Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma


Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Strada Provinciale 78 Picena**

Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**



<b>417</b>	NO	1 11 13	43,144422	13,063326	0	0	Si	Si	0	0	NO	NO	COMPLETO	UE	D			D
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	----	----	----------	----	---	--	--	---

Comune: **Camerino**

Toponimo: **San Paolo Accesso 2**

Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma


Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Strada Provinciale 78 Picena**

Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>420</b>	NO	1 11 13	43,112944	13,026601	0	0	Si	Si	0	0	NO	NO	COMPLETO	UE	D				
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	----	----	----------	----	---	--	--	--	--

Comune **Camerino**

Toponimo: **Morro SAE**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Strada Provinciale Camerino - Serravalle** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**



<b>421</b>	NO	1 11 13	43,160509	13,084747	0	0	Si	Si	0	0	NO	NO	COMPLETO	UE	D				
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	----	----	----------	----	---	--	--	--	--

Comune **Camerino**

Toponimo: **Piegusciano SAE**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Strada Provinciale Camerino - Serravalle** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>422</b>	NO	1 11 13	43,124549	13,016556	0	0	Si	Si	0	0		NO	NO	COMPLETO	UE	D			
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	--	----	----	----------	----	---	--	--	--

Comune: **Camerino**

Toponimo: **Sant'Erasmus SAE**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Strada Provinciale Cimitero Palentuccio - Sant'Erasmus - Seppio** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**



<b>416</b>	NO	1 11 13	43,144882	13,060933	0	0	Si	Si	0	0		NO	NO	COMPLETO	UE	D			D
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	--	----	----	----------	----	---	--	--	---

Comune: **Camerino**

Toponimo: **San Paolo Accesso 1**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Strada Provinciale 78 Picena** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>412</b>	NO	1 11 13	43,149500	13,058800	0	0	Si	Si	0	0		NO	NO	COMPLETO	UE	D			D
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	--	----	----	----------	----	---	--	--	---

Comune: **Camerino**

Toponimo: **Cortine Centro SAE**

Descrizione Criticità: **Nuova istituzione causa sisma**


Sintesi azione correttiva necessaria: **Autorizzazione, messa in sicurezza**

Strada: **Strada Provinciale 256 Muccese**

Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**



<b>413</b>	NO	1 11 13	43,147500	13,057100	0	0	Si	Si	0	0		NO	NO	COMPLETO	UE	D			D
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	--	----	----	----------	----	---	--	--	---

Comune: **Camerino**

Toponimo: **Cortine Ovest SAE**

Descrizione Criticità: **Nuova istituzione causa sisma**


Sintesi azione correttiva necessaria: **Autorizzazione, messa in sicurezza**

Strada: **Strada Provinciale 256 Muccese**

Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>414</b>	NO	1 11 13	43,146800	13,056500	0	0	Si	Si	0	0	NO	NO	COMPLETO	UE	D			D
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	----	----	----------	----	---	--	--	---

Comune: Camerino

Toponimo: Cortine Ampliamento SAE


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: Strada Provinciale 256 Muccese Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: Contram Mobilità



<b>410</b>	NO	1 11 13	43,149666	13,062835	0	0	Si	Si	0	0	NO	NO	COMPLETO	UE	D			D
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	----	----	----------	----	---	--	--	---

Comune: Camerino

Toponimo: Cortine Est Accesso SP 2


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: Strada Provinciale 256 Muccese Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: Contram Mobilità





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggerito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	---

<b>409</b>	NO	1 11 13	43,150446	13,061583	0	0	Si	Si	0	0	NO	NO	COMPLETO	UE	D			D
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	----	----	----------	----	---	--	--	---

Comune: **Camerino**

Toponimo: **Cortine Est Accesso SP 1**


Descrizione Criticità: **Nuova istituzione causa sisma**

Sintesi azione correttiva necessaria: **Autorizzazione, messa in sicurezza**

Strada: **Strada Provinciale 256 Muccese** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**



<b>423</b>	NO	1 11 13	42,892918	13,153512	0	0	Si	Si	0	0	NO	NO	ORDINARIO	UE	D			
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	----	----	-----------	----	---	--	--	--

Comune: **Castelsantangelo sul Nera**

Toponimo: **Castelsantangelo sul Nera SAE**


Descrizione Criticità: **Nuova istituzione causa sisma**

Sintesi azione correttiva necessaria: **Autorizzazione, messa in sicurezza**

Strada: **SP136** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>506</b>		3 11 13	43,034234	13,157224	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	--

Comune **Fiastra**

Toponimo: **Fiastra SAE: 28**


Descrizione Criticità: **Nuova istituzione causa sisma**

Sintesi azione correttiva necessaria: **Autorizzazione, messa in sicurezza**

Strada: **accesso area SAE Fiastra** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**



<b>524</b>		3 11	43,033212	13,170718	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			
------------	--	------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	--

Comune **Fiastra**

Toponimo: **Acquacanina/Cerreto SAE: 22**


Descrizione Criticità: **Nuova istituzione causa sisma**

Sintesi azione correttiva necessaria: **Autorizzazione, messa in sicurezza**

Strada: **SP 47** Km / num civ:

Ente proprietario della strada: **Provincia**

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>505</b>		3 11 13	43,030817	13,094065	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	--

Comune **Fiordimonte**

Toponimo: **Fiordimonte SAE: 38**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **accesso area SAE Fiordimonte** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**



<b>517</b>		3 11 13	42,964754	13,488550	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	--

Comune **Force**

Toponimo: **Force via Fontevecchia**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Force via Fontevecchia** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **START PLUS**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>504</b>		3 11 13	42,994186	13,001847	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	--

Comune **Montecavallo**

Toponimo: **Montecavallo SAE: 10**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **accesso area SAE Montecavallo** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**



<b>519</b>		3 11 13	42,860549	13,380666	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	--

Comune **Montegallo**

Toponimo: **Uscerno**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Uscerno** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **START PLUS**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>516</b>		3 11 13	42,851536	13,337097	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	--

Comune **Montegallo**

Toponimo: **Balzo SAE**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Balzo SAE Ingresso via Annibal Caro** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **START PLUS**



<b>514</b>		3 11 13	42,841553	13,327709	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			D
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	---

Comune **Montegallo**

Toponimo: **Balzo SAE**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Balzo SAE Ingresso Sp 149** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **START PLUS**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggerito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	---

<b>430</b>	NO	1 7 11 13	43,079823	13,051827	0	0	Si	Si	0	0	NO	NO	COMPLETO	UE	D			
------------	----	-----------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	----	----	----------	----	---	--	--	--

Comune **Muccia**

Toponimo: **Muccia SAE**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Strada Statale 77 della Val di Chienti** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**



<b>523</b>		3 11	43,223471	13,461958	0	0	Si	Si	0	0			COMPLETO	E	D			
------------	--	------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	--	--	----------	---	---	--	--	--

Comune **Petriolo**

Toponimo: **Via Sturzo SAE**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **SP 1** Km / num civ:

Ente proprietario della strada: **Provincia**

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>428</b>	NO	1 7 11 13	43,037577	13,046164	0	0	Si	Si	0	0		NO	NO	COMPLETO	UE	D			D
------------	----	-----------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	--	----	----	----------	----	---	--	--	---

Comune **Pieve Torina**

Toponimo: **Pievetorina SAE**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Strada Provinciale Ex SS209 Valnerina** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**



<b>427</b>	NO	1 7 11 13	42,997274	13,065416	0	0	Si	Si	0	0		NO	NO	ORDINARIO	UE	D			
------------	----	-----------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	--	----	----	-----------	----	---	--	--	--

Comune **Pieve Torina**

Toponimo: **Casavecchia SAE**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Strada Provinciale Ex SS209 Valnerina** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>522</b>	NO	3 7 11	42,997274	13,065416	0	0	Si	Si	0	0	NO	NO	COMPLETO	E	D	Pievetorina		
------------	----	--------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	----	----	----------	---	---	-------------	--	--

Comune **Pieve Torina**

Toponimo: **Appennino SAE**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Strada Provinciale Ex SS209 Valnerina** Km / num civ:

Ente proprietario della strada: **ANAS**

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**



<b>429</b>	NO	1 11 13	43,061123	13,087445	0	0	Si	Si	0	0	NO	NO	ORDINARIO	UE	D			
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	----	----	-----------	----	---	--	--	--

Comune **Pievebovigliana**

Toponimo: **Pievebovigliana SAE**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Strada Provinciale Pievebovigliana - Cicconi di Fiastra** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggerito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	---

<b>431</b>	NO	1 7 11 13	43,076830	13,280545	0	0	Si	Si	0	0		NO	NO	ORDINARIO	UE	D			
------------	----	-----------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	--	----	----	-----------	----	---	--	--	--

Comune **San Ginesio**

Toponimo: **Piandipieca SAE**

Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma


Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Strada Provinciale 78 Picena**

Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**



<b>432</b>	NO	1 11 13	43,113567	13,315671	0	0	Si	Si	0	0		NO	NO	ORDINARIO	E	D			
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	--	----	----	-----------	---	---	--	--	--

Comune **San Ginesio**

Toponimo: **San Ginesio SAE**

Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma


Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Strada Provinciale 126 Tolentino - San Ginesio**

Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>507</b>		3 11 13	43,027512	13,303103	0	0		Si	0	0				COMPLETO	E	D			
------------	--	---------	-----------	-----------	---	---	--	----	---	---	--	--	--	----------	---	---	--	--	--

Comune **Sarnano**

Toponimo: **Sarnano SAE: 12**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **accesso area SAE Sarnano** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**



<b>434</b>	NO	1 7 11 13	43,148769	13,212105	0	0		Si	Si	0	0		NO	NO	ORDINARIO	UE	D		
------------	----	-----------	-----------	-----------	---	---	--	----	----	---	---	--	----	----	-----------	----	---	--	--

Comune **Serrapetrona**

Toponimo: **Caccamo SAE**


Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: **Via Nazionale** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggestito (A, B, C, D)
------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--	--------------------------	----------------	---------------------------------------	---	-------------------------------	--	------------------------	--	------------	--------------------------------	--

<b>426</b>	NO	1 11 13	42,943445	13,134629	0	0	Si	Si	0	0	NO	NO	ORDINARIO	UE	D			
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	----	----	-----------	----	---	--	--	--

Comune **Ussita**

Toponimo: **Ussita SAE**


Descrizione Criticità: **Nuova istituzione causa sisma**

Sintesi azione correttiva necessaria: **Autorizzazione, messa in sicurezza**

Strada: **SP135** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**



<b>424</b>	NO	1 11 13	42,926713	13,085234	0	0	Si	Si	0	0	NO	NO	COMPLETO	UE	D			
------------	----	---------	-----------	-----------	---	---	----	----	---	---	----	----	----------	----	---	--	--	--

Comune **Visso**

Toponimo: **Visso SAE 1**


Descrizione Criticità: **Nuova istituzione causa sisma**

Sintesi azione correttiva necessaria: **Autorizzazione, messa in sicurezza**

Strada: **SP136** Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: **Contram Mobilità**





# DGR 337/2019. Lista delle fermate a maggiore priorità

id fermata	Fermata principale (Si - No):	Criteri di priorità (1-2-3-4-5):	latitudine:	longitudine:	est GaussBoaga:	nord GaussBoaga:	entro centro abitato (Si - No):	Fermata in area SAE - sisma (Si - No):	Numero passaggi /giorno:	velocita Km/h:	Velocita effettiva maggiore (Si - No)	Area fermata fuori carreggiata (Si - No):	Presenza pensilina (Si - No):	Livello attrezzamento suggerito (minimo - ordinario - completo):	Tipo TPL (U - E - UE):	Palina da utilizzare e tipo (A-B-C-D):	Direzione:	schema fermata suggerito (A-B)	Dispositivo Infomobilita Suggesto (A, B, C, D)
<b>425</b>	NO	1 7 11 13	42,937015	13,081967	0	0	Si	Si	0	0		NO	NO	COMPLETO	UE	D			

Comune: Visso

Toponimo: Visso SAE 2

Descrizione Criticità: Nuova istituzione causa sisma

Sintesi azione correttiva necessaria: Autorizzazione, messa in sicurezza

Strada: SP136 Km / num civ:

Ente proprietario della strada:

Aziende TPL che la utilizzano: Contram Mobilità

