



### Legenda

- gruppo 8
- FS
- autostrada
- strada statale
- urbanizzato
- aree protette
- SIC
- ZPS

### Province

- Pesaro - Urbino
- Ancona
- Macerata
- Ascoli Piceno

### Degrado edilizio

Tale gruppo, (assieme ai gruppi 7,9,11) coinvolge al suo interno sia aree urbane e aree occupate da tessuto storico, sia aree industriali. Pertanto sono rappresentativi di alcune combinazioni tra situazioni e fattori di degrado diffusi sul territorio indipendentemente dalle condizioni urbanistiche ed edilizie del contesto.

Il gruppo comprende appena 6 aree (2,8%), segnalate da 5 Comuni, caratterizzate da strutture edilizie deteriorate sia negli apparati murari che negli infissi, incidono inoltre il degrado delle urbanizzazioni e la manutenzione carente delle opere infrastrutturali, mentre risultano meno marcati il degrado ambientale e il disagio sociale.

Fra i casi più significativi, aree con destinazioni d'uso differenziate: "Borgo e Centro Storico della frazione Domo" a Serra San Quirico, "Ex area produttiva MD Fiorenzuola" a Serra de' Conti, "AD02 - Villanova - Fiumesino" a Falconara Marittima.

0 5 10 20 30 40 50 Km