



REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE  
Servizio Protezione Civile



Alle organizzazioni di  
volontariato  
Loro sedi  
Via PEC (vedi elenchi allegati)

**OGGETTO: Materiali e mezzi del Servizio Protezione Civile, in carico al Centro assistenziale di Pronto Intervento per i quali si ritiene opportuna la dismissione e la conseguente cessione gratuita ai sensi del REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 2016, n. 3, art. 25**

#### **PREMESSA:**

Il Servizio Protezione Civile - Centro Assistenziale di Pronto Intervento (C.A.P.I.), nel tempo, si è dotato di vario materiale, attrezzature e mezzi da utilizzarsi per il superamento delle emergenze, alcuni acquistati ed altri trasferiti in proprietà da altre amministrazioni.

La gestione di detti beni, vuoi per l'uso intenso vuoi per la sua vetustà (per tutti è sicuramente terminato il periodo di ammortamento), è ora divenuta antieconomica, per lo scarso o nullo utilizzo ed anche a seguito di nuova acquisizione o assegnazione di materiale sostitutivo.

Tenuto quindi conto di quanto sopra si ritiene opportuno dover dismettere e procedere a cessioni gratuite dei beni in elenco ai sensi del REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 2016, n. 3, art. 25 sotto elencato e descritto solo alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco regionale ed afferenti la colonna mobile regionale.

Per quanto riguarda alcune di queste attrezzature, data la loro peculiarità e la loro attuale assegnazione, si propone la cessione come meglio indicato nell'elenco generale.

Solo per quanto riguarda le tende PI88 verrà considerato come unica cessione il numero di due unità di tende per consentire di utilizzare al meglio una delle due.



La dismissione dei beni e, soprattutto, dei mezzi sotto citati comporterebbe per l'amministrazione regionale un risparmio economico relativamente a spese di assicurazioni e manutenzioni periodiche con utilizzo delle risorse da investire in altri ambiti emergenziali.

In altri casi il ripristino degli stessi avrebbe un costo economico più alto rispetto al loro valore effettivo e comunque non ne assicurerebbe il pieno riutilizzo per il fine a cui sarebbero destinati in completa sicurezza.

Rimane inteso che i beneficiari di tali cessioni, che in caso di molteplici richieste per lo stesso articolo saranno estratti a sorte con estrazione pubblica, si dovranno formalmente impegnare già fin dalla richiesta ad accettare quanto messo a disposizione nello stato in cui si trova senza nulla pretendere dall'Amministrazione cedente, di assumersi ogni eventuale onere necessario al passaggio di proprietà dei beni ed infine a mantenere a disposizione della colonna mobile regionale gli stessi beni per almeno 3 anni, periodo entro il quale non possono essere ceduti a terzi.

**Elenco dei beni da dismettere con descrizione e relazione fotografica:**

<b>elenco materiale da alienare</b>	<b>n.</b>	<b>Bene rivolto a:</b>
Generatore 150 kva carrellato	3	tutti
Generatore 150 kva	2	tutti
motopompa carrellata	3	tutti
motopompa barellata	1	tutti
Automezzo cassonato VM	2	tutti
Autocaravan	1	Tutti
Autovettura (n. 9 sono 4x4)	10	Tutti con preferenza a chi non ha mezzi nuovi o richiesti con altri progetti, potrà essere data precedenza a chi dimostri di avere notevoli difficoltà (es. aver demolito da poco l'unico mezzo a disposizione che era caricato su voloweb)
Autocarro con Gru	1	Alle OdV che hanno volontari con le patenti e le abilitazioni necessarie in numero adeguato



		da garantire la pronta disponibilità e la tenuta in funzione
Cisterna per acqua scarrabile	2	Tutti con preferenza OdV AIB
Tenda autostabili PI 88 (due per ogni assegnazione)	150	Tutti
Imbustatrice acqua	1	Tutti
Pick-up	2	Tutti con preferenza a chi non ha mezzi nuovi o richiesti con altri progetti, potrà essere data precedenza a chi dimostri di avere notevoli difficoltà (es. aver demolito da poco l'unico mezzo a disposizione che era caricato su voloweb)
Telecamera da ricerca persone e geofono	2	Rimangono agli attuali assegnatari salvo rifiuti, nel caso sarà decisione del Servizio



Specifiche dei singoli beni:

<b>DESCRIZIONE – GEN/1</b>
Gruppo elettrogeno TEKNEEL carrellato - anno 1995 – Potenza 150 KVA – frequenza 50 Hz, motore diesel VM, 8 cilindri V.130S con 76 ore di lavoro, peso 4600 kg, necessita della sistemazione dei due sportelli laterali di chiusura vano motore e ripristino funzionalità delle ruote per il trasporto.
<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>
<b>Discreto</b>
<b>FOTOGRAFIA</b>

<b>DESCRIZIONE – GEN/2</b>
Gruppo elettrogeno TEKNEEL carrellato - anno 1995 – Potenza 150 KVA – frequenza 50 Hz, motore diesel VM, 8 cilindri V.130S con 110 ore di lavoro, peso 4600 kg, necessita della sistemazione della funzionalità delle ruote per il trasporto.
<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>
<b>discreto</b>
<b>FOTOGRAFIA</b>



#### DESCRIZIONE – GEN/3

Gruppo elettrogeno carrellato - anno 1995 – Potenza 150 KVA – frequenza 50 Hz , motore diesel VM, 8 cilindri V.130S, necessita della sistemazione della funzionalità delle ruote per il trasporto.

#### STATO DI CONSERVAZIONE

**discreto**

#### FOTOGRAFIA



#### DESCRIZIONE – GEN/4

Gruppo elettrogeno - Potenza 150 KVA – frequenza 50 Hz , motore diesel MUZZI, ore di lavoro circa 200.

#### STATO DI CONSERVAZIONE



**discreto**

FOTOGRAFIA



DESCRIZIONE – **GEN/5**

Gruppo elettrogeno - Potenza 150 KVA – frequenza 50 Hz , motore diesel MUZZI, ore di lavoro circa 200

STATO DI CONSERVAZIONE

**discreto**

FOTOGRAFIA



DESCRIZIONE – **MP/1**

Motopompa carrellata VUESSE su rimorchio AA 43698, Motore Lombardini 96D 561, capacita circa 2500 litri/minuto, completa di tubi aspirazione e di mandata raccordabili, cipolla di aspirazioni, non autoadescante, lavori di manutenzione straordinaria nel 2016 e eseguita cofanatura del carrello

STATO DI CONSERVAZIONE



**buono**

FOTOGRAFIA



**DESCRIZIONE – MP/2**

Motopompa carrellata VUESSE su rimorchio AA 43602, Motore Lombardini 96D 561, capacità di circa 2500 litri/minuto, completa di tubi aspirazione e di mandata raccordabili, cipolla di aspirazioni, non autoadescante, la vori di manutenzione straordinaria nel 2016 ed eseguita cofanatura del carrello

**STATO DI CONSERVAZIONE**

**buono**

FOTOGRAFIA



**DESCRIZIONE – MP/3**

Motopompa carrellata VARISCO su rimorchio AA 43449, Motore Lombardini 4ld705, capacità di circa 2500 litri/minuto, completa di tubi aspirazione e di mandata raccordabili, cipolla di aspirazioni, non autoadescante, la vori di manutenzione straordinaria nel 2016, eseguita cofanatura del carrello

**STATO DI CONSERVAZIONE**



**buono**

FOTOGRAFIA



**DESCRIZIONE – MPBARR/1**

Motopompa barellata, MOTORE Lombardini, capacità di circa 1500 litri/minuto, completa di tubi aspirazione e di mandata raccordabili, cipolla di aspirazioni, non autoadescante, trasportabile a mano.

**STATO DI CONSERVAZIONE**

**buono**

FOTOGRAFIA



**DESCRIZIONE – VM/1**

Si tratta di un autocarro cassonato, cilindrata 2500 cc - portata 18.5 q.li - km 7.500 circa - anno 1990 - marca IVECO Fiat, massa max. rimorchio 3280 Kg – munito di verricello anteriore - targa DE974DK di scarso utilizzo (da noi sostituito da altro mezzo già in nostro possesso), per questo motivo può essere ceduto a vantaggio del risparmio su spese di manutenzione ed assicurative

**STATO DI CONSERVAZIONE**



**buono**

FOTOGRAFIA



**DESCRIZIONE – VM/2**

Si tratta di un autocarro cassonato, cilindrata 2500 cc - portata 18.5 q.li - km 10.000 circa - anno 1990 - marca IVECO Fiat, massa max. rimorchio 3280 Kg – munito di verricello anteriore - targa DE948DK di scarso utilizzo (da noi sostituito da altro mezzo già in nostro possesso), per questo motivo può essere ceduto a vantaggio del risparmio su spese di manutenzione ed assicurative

**STATO DI CONSERVAZIONE**

**buono**

FOTOGRAFIA



**DESCRIZIONE – CAMP/1**

Autocaravan mansardato marca Caravans International, modello Carioca 40– anno 2001, montato su Fiat Ducato, cilindrata 2800 – targato BS221TR – 54300 km – peso



complessivo pieno carico 34 q.li, lunghezza 6.80 m, larghezza 2.20 m, necessita di alcuni lavori di ripristino della zona soggiorno – scadenza revisione novembre 2020

STATO DI CONSERVAZIONE

**discreto**

FOTOGRAFIA



DESCRIZIONE – **Yeti/1**

Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 2000 diesel – targata EA025 NC – anno 2009 – km 196300 – dotata di gancio traino – immatricolazione autocarro

STATO DI CONSERVAZIONE

**buono**

FOTOGRAFIA



DESCRIZIONE – **Yeti/2**

Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 20000 diesel – targata EA026 NC – anno 2009 – km 214115 – dotata di gancio traino - immatricolazione autocarro



<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>buono</b>	
	

<b>DESCRIZIONE – Yeti/3</b>	
Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 2000 diesel – targata EA027 NC – anno 2009 – km 214315 – dotata di gancio traino - immatricolazione autocarro	
<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>buono</b>	
<b>FOTOGRAFIA</b>	
	

<b>DESCRIZIONE – Yeti/4</b>	
Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 2000 diesel – targata EA236ND – anno 2010 – km 212763 – dotata di gancio traino - immatricolazione autocarro	
<b>STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>buono</b>	



## FOTOGRAFIA



La cessione delle seguenti è subordinata alla consegna delle vetture a noleggio lungo termine

## DESCRIZIONE – Yeti/5

Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 2000 diesel – targata EA031ND – anno 2010 – km 200.000 circa – dotata di gancio traino - immatricolazione autocarro

## STATO DI CONSERVAZIONE

**buono**

## FOTOGRAFIA



## DESCRIZIONE – Yeti/6



REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE  
Servizio Protezione Civile



Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 2000 diesel – targata EA223ND – anno 2010 – km 200.000 circa – dotata di gancio traino - immatricolazione autocarro

STATO DI CONSERVAZIONE

**buono**

FOTOGRAFIA



DESCRIZIONE – **Yeti/7**

Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 2000 diesel – targata EA235ND – anno 2010 – km 200.000 circa – dotata di gancio traino - immatricolazione autocarro

STATO DI CONSERVAZIONE

**buono**

FOTOGRAFIA



DESCRIZIONE – **Yeti/8**



REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE  
Servizio Protezione Civile



Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 2000 diesel – targata EA260ND – anno 2010 – km 200.000 circa – dotata di gancio traino - immatricolazione autocarro

STATO DI CONSERVAZIONE

**buono**

FOTOGRAFIA



DESCRIZIONE – **Yeti/9**

Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 2000 diesel – targata EA261ND – anno 2010 – km 200.000 circa – dotata di gancio traino - immatricolazione autocarro

STATO DI CONSERVAZIONE

**Buono**

FOTOGRAFIA



DESCRIZIONE – **ALFA/1**



Autovettura Alfa Romeo 147 – cilindrata 1600 – targata CN327 WC – KM 131400 – motore benzina

STATO DI CONSERVAZIONE

**Discreto**

FOTOGRAFIA



DESCRIZIONE – **GRU/**

Autocarro con Gru, anno 2003, Iveco Magirus 440, 4 assi, lunghezza totale 10,45 m, cassone da 6 mt, larghezza 2,55mt, targato DH292MH, GRU COPMA 2000, tipo 600.3. – Km 375000 circa necessita di revisione della gru

STATO DI CONSERVAZIONE

**buono**

FOTOGRAFIA



DESCRIZIONE – **CIST/1**

Cisterna acqua scarrabile, capacità 14000 lt,

STATO DI CONSERVAZIONE

**medio**



## FOTOGRAFIA



## DESCRIZIONE – CIST/2

Cisterna acqua scarrabile, capacità 14000 lt,

STATO DI CONSERVAZIONE

**buono**

## FOTOGRAFIA



## DESCRIZIONE – TENDPI88

Si tratta di tende auto stabili che a seguito di rigenerazione di quelle in carico ed utilizzate per le varie emergenze, dato il loro stato d'arte, non si è ritenuto economicamente conveniente procedere alla rigenerazione in considerazione che comunque non sarebbero state adatte alle emergenze se non sostenendo costi prossimi al valore del nuovo. Allo stato attuale possono essere utilizzate solo per scopi meramente esercitativi utilizzando più tende per farne una buona.

STATO DI CONSERVAZIONE

**Medio**



## FOTOGRAFIA



## DESCRIZIONE – IMB

Macchina Imbustatrice acqua, montata su container 6x3, prodotta dalla Ditta B.L. Macchine Automatiche S.p.A., produce circa 500 buste di acqua all'ora da 5 lt, revisionata nel 2018 necessita della manutenzione straordinaria del compressore aria. Peso complessivo 20 qli circa.

## STATO DI CONSERVAZIONE

**buono**

## FOTOGRAFIA



## DESCRIZIONE – Pick-up – 1

Autocarro Mitsubishi L200 4x4 – cilindrata 2500 diesel – targata DH335ME – anno 2007 – km 217000 circa – dotata di gancio traino e hard top

## STATO DI CONSERVAZIONE

**buono**

## FOTOGRAFIA



**DESCRIZIONE – Pick-up – 2**

Autocarro Mitsubishi L200 4x4 – cilindrata 2500 diesel – targata DH334ME – anno 2007 – km 163000 circa – dotata di gancio traino e hard top

**STATO DI CONSERVAZIONE**

**buono**

**FOTOGRAFIA**



**DESCRIZIONE – search – n. 2 kit (assegnazione diretta)**

Kit composto da telecamera per ricerca persone sotto macerie e geofono (forse in comodato d'uso ma solo ad organizzazioni ben strutturate)

**STATO DI CONSERVAZIONE**

**Buono**

**FOTOGRAFIA**



REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE  
Servizio Protezione Civile



La richiesta di assegnazione dovrà essere presentata utilizzando l'allegato modulo a firma del legale rappresentante dell'Associazione o del Sindaco, in caso di Gruppo Comunale, che con la sottoscrizione accetta i termini in essa descritti e dovrà avvenire nei seguenti termini e modalità;

Data di scadenza per la presentazione delle istanze: **30/04/2021**

Il presente elenco verrà inoltrato alle OdiV anche tramite i referenti provinciali e la pubblicazione sul sito del Servizio Protezione Civile regionale.

Modalità di trasmissione delle richieste sia per PEC che mail:

Pec: [regione.marche.protciv@emarche.it](mailto:regione.marche.protciv@emarche.it)

Mail:

[servizio.protezionecivile@regione.marche.it](mailto:servizio.protezionecivile@regione.marche.it)

[mauro.perugini@regione.marche.it](mailto:mauro.perugini@regione.marche.it)



**REGIONE MARCHE**  
**GIUNTA REGIONALE**  
Servizio Protezione Civile



[marco.cerioni@regione.marche.it](mailto:marco.cerioni@regione.marche.it)

P.O. Gestione della logistica di  
Protezione Civile  
Marco Cerioni

Il Dirigente  
David Piccinini

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*

Rif. Marco Cerioni 3358479067  
Classifica: 480.50/2021/SPC/28



**Su carta intestata**

**MODULO DI RICHIESTA DI MATERIALE IN DISUSO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, inserita nell'albo elenco territoriale con il n. \_\_\_\_\_ vista la disponibilità di materiale in disuso dal Centro Assistenziale di Pronto Intervento della protezione civile regionale

**PRENDE ATTO ED ACCETTA**

I termini di cessione di tale materiale come sotto elencati:

- L'affidamento delle varie risorse, sia in termini di quantità che di tipologia avverrà per estrazione a sorte purché siano soddisfatti i requisiti richiesti nell'elenco;
- Si impegna formalmente, già fin dalla richiesta ad accettare quanto messo a disposizione nello stato in cui si trova senza nulla pretendere dall'Amministrazione cedente;
- Si assume ogni eventuale onere necessario al passaggio di proprietà dei beni ivi compreso il ritiro;
- Di richiedere al massimo n. 2 tipologie di materiale indicando il codice così come descritto nell'elenco in ordine di preferenza primaria in modo da poter permettere all'amministrazione regionale di soddisfare la maggior quantità possibile di richieste;
- Di accettare fin d'ora i risultati delle estrazioni nel rispetto della egualità delle possibilità di tutti i richiedenti senza influenze esterne;
- Si impegna a mantenere a disposizione della colonna mobile regionale gli stessi beni per almeno 3 anni, periodo entro il quale non possono essere ceduti a terzi e di utilizzarli in ambito di protezione civile togliendo, ove presenti le insegne della protezione civile utilizzando quelle previste per il volontariato con apposita delibera regionale.

**CHIEDE PERTANTO**

Di poter partecipare alla selezione per l'assegnazione dei seguenti materiali (per le auto ed i mezzi indicare solamente il modello):

codice

codice

per accettazione dei termini e dei modi stabiliti

data

firma e timbro